

Поправка к ГОСТ Р ИСО 4014—2013 Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В

В каком месте	Напечатано	Должно быть										
Таблица 1. По всей таблице	$e^{e,f}$ s^f l_s и l_g^{fg}	e s l_s и l_g^f										
для номинального размера $l = 380$, значение l , не более	362,85	382,85										
Таблица 2. По всей таблице	l_s и l_g^{fg}	l_s и l_g^f										
боковик	<table><tr><td>c</td><td>не более</td></tr><tr><td rowspan="2">d_a</td><td>не менее</td></tr><tr><td>не более</td></tr></table>	c	не более	d_a	не менее	не более	<table><tr><td rowspan="2">c</td><td>не более</td></tr><tr><td>не менее</td></tr><tr><td>d_a</td><td>не более</td></tr></table>	c	не более	не менее	d_a	не более
	c	не более										
	d_a	не менее										
не более												
c	не более											
	не менее											
d_a	не более											
значение e , класс точности А, для резьбы М14	23,26	23,36										
значение k , класс точности А, не более, для резьбы М3,5	11,715	2,525										
значение s , класс точности А, для резьбы М3,5	26,67	5,82										
значение s , класс точности А, для резьбы М14	33,38	20,67										
значение l_s , не менее, для номинального размера $l = 320$ и резьбы М45	11,5	182,5										

(ИУС № 5 2015 г.)