ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЭДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.469.3-9

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ СВЯЗЕЙ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРОКАТА (ДОПОЛНЕНИЕ К СЕРИЯМ 1.4602-10; 1.4602-11; 1.460-8 вып. 1)

Чертежи КМ

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.469.3-9

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ УНИФИЦИРОВАННЫХ СВЯЗЕЙ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРОКАТА (ДОПОЛНЕНИЕ К СЕРИЯМ 1.460.2-10; 1.460.2-11; 1.460-8 вып. 1)

Чертежи КМ

Разрафотаны ЦНШпроектстальконструкция

Директор института Ушиний Мельников Н П

Га. инженер института WMfuner Кузнецов 8 В

Начальник отдела Шубалб Паханутский В М

Га. конструктор отдела С Мубалов 1 К

Га. инженер праекта С Мубалов С А

ВНИПИпромстальнонструкция

Директор института

Зам директори института

Начальник отделя

Утберждены Гасстраем СССР

Партанова институваной Гасстраем СССР

Партанова институваной Гасстраем СССР

Обозначение	Наименованив	Emp និមាក្សប
1469 3-9KM 111-13	Поябнительная запибка	3-5
S V.	Схемы стропильных ферм с маркиров	6
	коц заводских и мантаженых узлав	
	(серия 1.460 2 - 11)	
лЗ	Схемы стропильных ферм с маркиров-	7
	кои заводских и монтаженых узлов	
	(ьерия 1,460-8 вып 1)	
л 4	Схемы страпильных ферм с марки —	8
	ровкои заводскиж и монтаженых	<u> </u>
	узлов (серия 1.460 в - 10)	
ЛS	Фрагменты расположения связей по верх	9
	мадар жа анапипаата маавап минаки н и мин	L
лб	Заводские и монтажные узлы стропильных	10
	ферм (серия 1,460 2-11) Узлы 1.2.3 5	
17	Монгпаженый узел 4 на высокопрочных бол-	"
	таж стропильных ферм (серия 1460 2-11)	
18	Заводские узлы стропильных ферм (серии	12
	1460-8 61 U 1460 2-10) Y31161 6.7.10 11	L
n 9	Монтожные узяы стропцяыных ферм	13
	(верия 1460 - 8 в.1) Узлы 8.9	
л 10	Монтожные узлы стропильных ферм но	14
	вварке и высокопрочных болтаж	<u> </u>
	(серия 1460 2-10) Узлы 12.13	
n tt	Крепление связец по вержним по ясим стро-	15
	пильных ферм (верия 1460 2-11) Узлы 14 15 18	Π
刀 12	Крепление прогонов и вертикальных связеи	15
	по верхним поясам стропильных ферм	Ι
	(CEPUA 1460.2-11) Y3No 17,18,19,20	
л 13	Крепление связеи по ниженим поясом	17
	БШБОППЛРНРІЖ ФЕВМ ДЗИРІ 51 88 83 84	
л 14	Крепление связеи в монипожных узлож	18
	на накладских (стропильные фермы	

<i>Дбозначение</i>	Наименавание	Стр Выпуск
	ПО БЕРЦЯМ 1460.2-11 1460-88.1 1.460.2-10) УЗЕЛ 25	
1469 3-9 KM 1	The state of the s	19
	жыналиподто возвоп хинжин мяинан	1
	ферм (серия 1460, 2 - 11)	T^{-}
n.	Б Мантаженый узел 25 при падвеске подк-	20
	рановых путеи к стропильным фермам	
	(EEPUA 1460.2-11)	
Л	Т Таблицы для выбора марок поясов и рас-	21
	касав унифицированных горизантальных	
	связеи по низненим поясим стропильных	
	ферм в тарце здания (начало)	
Л	8 Таблицы для выбора марок поясов и рас-	22
	косов унифицированных горизонталь-	
	ных связец по ниженим поясам стропильных	<u> </u>
	ферм в торце здания (окончание)	
Л	9 Ταδлица для выбора марок вертикаль-	23
	ныж связеи и распором, располо -	
	женных по рядам колонн	
Л	0 Сортамент унифицированных рас-	24
	парок , раскогов , растяжек	
JI J	1 Бартамент унифицираванных верти	25
	кальных связеи пролетом 55 и 60м	
Л	32 Сортамент унирицированных верти-	26
	кальных связеи пролетом 115 и 12 ом	
Л		27
	связеи в пролетия ферм—Ритс мар-	
	кировкои заводскиж узлов	
л		28
	ныж связеи в плоскости колонн	1
	BEI BER BES BEB BET BER EMARKU-	
	ροδκου зαδοθεκυτ γзлοδ	
Л		29

л. Введение

1.1 Настаящая серия содержит чертежи КМ стальных канстрикций унитицированных связей, предназначенных для применения в покрытиях производственных зданий, возводимых по сериям: 1.460.2-11, 1.460-8 в.1, 1.460.2-10.

1.2 Данная серия предназначена для испальзования на завадах металлаканструкций при разроботке рабочих чертежей КМД метоллоконструкций

производственных здоний по цпамянитым сериям.

13 в серии приведены: пояснительная записка, сфемы стропильных фем и инитицированных вертикальных связей, чертежей заводских и монтожных чэлов стропильных ферм, к которым крепятся унифицированные вертикольные и горизонтальные связи, прогменты стем расположения связей покрытий, сартаменты унифицираванных связей, таблицы для выбора марак

2. Область применения

г. Конструкции унифицираванных связей разработаны для покрытий производственных зданий возводимых:

— В I-IV районаж па скарастному напару ветра; — в I 😨 районаж по весу снеговага покрива при отсутствии светодароционных фонорый и с зенитными фонорями;

— в I-IV районах 'по веси снегового покрава при наличии свето –

аэрацианных фанарей;

— В ройонах с расчетными температурами наружнага ваздуга

минус 40°С и выше; — в несейомических районах

покрытий (согласно ГОСТом 23837-79 и 23838-79) 2.2 Канстацкции зиньоб жараменя и жарамен зационирован при контенения примен

— здания однопоолетные и многопоолетные:

— пралеты зданий 18,24,30 и 36м. В любых сачетониях;

— стратиньные термы с паралельными паясами, высатой па обушком (или наруонным граням) — 3150 мм;

шаг стропильных ферм в или 12м;

Колонны стальные и железобетонные;

Здания бестонорные, со светопороционными, порационными или

зенитными фонфоями:

Nº nadir. Natimab u dama

здания бескрановые; с падвесными кранами; манорельсами,с маставыми кранами любой грузоподъемности легкого, среднего и тяжелого режима рабаты

з. Конструктивные решения

з. Унифицираванные связи выполнены (с незначительными канстриктивными изменениями) по онопогии со связями, разработанными в серии 1,460 2-11 и имеют следующие отличия от связей, принятых в сериях 1460.2-11: 1.460-8 8.1 , 1.460.2-10:

а) в сериях 1460-8 8.1 и 1460 2-10 крепление связей к нижним поясом страпильных ферм осуществляется через перехадные, монтожные фасанки Унитицированные связи крепятся непосредственно на горизонтальнию

полиц профиля нижнего пояса или на стыковина накладки в плоскости

абушка (или нижней наружной ерани) нижнево пояса; б) унифицированные вертикальные связи в пролетож ферм и в пласкасти калонн приняты адной высаты — 3020 мм (в серии 1460.2-11 эти высаты приняты сайтветственно 3045 и 3010 мм , в серии 1.460.2-10 эти высаты—

- 2995 и 2975 мм , a в серии 1.460-8 в.1 обе высоты - 2995 мм);

в) изел крепления верхнего паяса инифицированных вертикальных связей вертикальных связей в пролете ферм к верхним поясам стропильных ферм имеет два овальных атверстия (см лист 23) Это обеспечивает крепление узла, кок при опирании нижнега `пояса вертикальной овязи на и мам, "полки ниченего поясо страпильной арермы "внохлест", так и при апирании на стыковые накладки в ировне обишка (нижней нариженай грани) ниженева пояса;

г) привязка этих овальных атверстий к прадольным асям стропильных ферм принята раднай 190 мм (в сериях 1.460-8 в.1 и 1.460.2-10 этот размер 170 мм). Распалочсение этих отверстии по вертикали показано на листох 6.8,23;

д) привязка к продольным осям стропильных ферм отверстий под болты крепления связей к ниженим поясам ферм — различная и зависит ат размеров профилей нижних паясав страпильных ферм и примыния связей (или непосредственно к поясц фермы или в местос мантажных стыков.)

Маблицы расположения ртверстий пад балты крепления связей к ниэјсним поясом стропильных ферм приведены на

листах 13:14:15.

3.2 Монтожные крепления связей к конструкциям покрытияна балтах M&D грубой и нармальнай точности (или на высака-прочных балтах) далжны выполняться в соответствии с указаниями, приведенными в таблице(см лист 1.2).

Директор	Мельников						
Гл инэж ин	Кузнецав	myhu	-	1.469.3-9	1 IZM		
	1	the of		1.405.0 5	I IV IVI		
Гл констр	Шувалав	Mylon		0	Emadu A	Лист	Листав
Га инорс пр		E min		//ояснительная	P	41	
Рук бриг	Морасав	C man			1	асствои	COOP
Проверил	Сорокина	Copie-	ļ —	<i>30/10CKQ</i>	Ирдена Тру	idaBaén Kp	денога
<i>Цеполни п</i>	<i>Парасав</i>	6 Wist		1	HANNDADEN	TEHNOPKO	HLTPYKILINA
			1	L	1	г Маскв	

д приз	онтальные	связи	Вертика	льные связи
~~	По ниэјеним	поясам ферм		
по Версеним поясом ферм	Здания с кранами "Особого" режима работы	Остальные эдания	в пролете ферм	в пласкасти каланн
Ча бълтог -губъй и чармальный чочности	На выгона- прочных былтах	На болтах грубой и нармаль- най точности при усипнях да 16 тс; На высокопрочных билтах при уси- лиях свыше 16тс	На болтож грубой и нормаявной точности	Но болтою грубой и нармальной точности при усилияс до 18 тс. На высокапрочных долтох при усилияс свыше 16 тс.

4. Материалы конструкций

4.1 Связи запроектированы из гнутосварных прямоугольных профилей по ТУ 36—2287—80.

4.2. в элементах связей предусмотрено применение следиющих мапак сталей:

— при толщине S > 4мм — ВСт Экп 2 по ГОСТ 380-71*;

— при толщине S44мм-4-19 ВСтэкп по ГОСТ 16523-70. 43 Сварочные материалы следцет принимать п

4.3 Сварочные материалы следует принимать по СНиП <u>її</u>—23-41.

44. Болты грубай точности по ГОСТ 15589-70* или ГОСТ 15591-71* и нармальнай точности по ГОСТ 7798-70* или ГОСТ 1796-70* следует принимать класса 46, изготовленные по технологии 1 или 3 принодения I и с дополнительным эпытонием по п 1 тоблицы 10 ГОСТ 1759-70.

45. ชิงเดชตกุองหงค ซื้อภากง ตายสังคา กุมเพยหภาง กอ FOCT 22353-77, จนักน — กอ FOCT 22354 - 77, เมลน์ชิง) กอ FOCT 22355-77.

Мехенические требования для балтов и гаек долукны соатветствовать ГРСТу 22356-77.

5. Пребования к изгатовлению и мантажи

5.1 Цаготовление и монтож стольных конструкций связей должны производиться в соответствии с требованиями главы СНи П. Т.— 18-75 "Метоллические конструкции. Провила повизводства и приемки рабит"

5.2 Зашиту конструкций от коррозии спедует производить в соотбетствии с указаниями СНи П (1-28-13). Защита строительных конструкций от каррозии (до - полнение) и СНи П (1-23-16), Защита строительных конструкций от кароозии.

53 В соединениях на высакапрачных болтах предусматривается абрабатка соединяемых повержностей стальными ручными щетками.

6. Указания по применению материальв выпуска

6.1. В данном выпуске даны только фрагменты съем расположения связей по вержним и ниженим поясам стропильных ферм на примере покрытия здания пролетьм 24м (пист 5).

Схемы расположения овязей по верхним и ниженим паясам стропильных ферм покрытия конкретного, проектируемого здания следует выдирать, руковод ствуясь укозаниями раздела "Связи покрытия" пояснительной записки серии, по которой проектируется даннае покрытие

6.2 выбор схем расположения распорок, растяжек по верхним и по нижним поясом стропильных ферм производить по тоблицам именащимся в сериях: 1.460.2-10 — на листах 56,57,58,59; 1.460-8 в.1 на листах 58,57,58,

6.3 При проектировании покрытий с шагом - стоопильных ферм 12м по сериям 1460-8 В 1 или 1460 2-10 оосположение горизонтольных связей по нижним поясом стропильных ферм принимать по серии 1460 2-И (прагмент такой соемы расположения связей приведен `'на листе **5**) 64 выбор марак унифицированных связей покрытий Вертикальных связей, раскосов, распорок производить по тоблицом, приведенным на листах 17,18,19 65 В сериях 1460.2-11, 1460-8 В.1 и 1460.2-10 констриктивные решения излов стропильных ферм, к которым крепятоя унифицированные связи, выполнять в соответствии с решениями. принятыми в данном выпуске (смотри листы 6-16) Разбивку отверстий под болты крепления унифицированных связей к верхним и нижним поясом стропульных


ферм выполнять сучетом конструктивных решений принятыя в данном выписке


Остальные цзлы стропильных ферм выполнять чертежам вышецказанных серий

66 В чертежах КМ опорных стоек упомянутых серий излы крепления Вертикальных связей выпалнять по разрезам 4-4 и 5-5 , приведенным на листах 76 и 77 серии 1460 2-11 Причем разрез 5-5 принять без карректиравки, а в разрезе 4-4 привязку отверстии к верху опарных стоек принять по цепочке 90—140—140 мм (вместо цепочки 100—140—140мм, покозан ной на чеотеже)

Условные обозначения

Отверстие Балт грибай и нармальнай точнасти Балт высакапрачный Сварной шов заводской Сварнай шов монтожный







* 🗅 = 600 мм при стыке на накладках Стана на фолька на фолька стана на фолька на фо


На схемах замаркированы узлы, к которым крепятся унифицированные связи покрытия.


Остольные уэлы стропильных ферм выполняются по чертежам серии 1.460.2 - Н

			, ,	eri ⁻ \			
Го инэрс. ин.		my hour		1.469.3-9	KM		
	Шувалав	My St.		Схемы стропильных	Стодия	Лист	Sucmu8
Рун. бриг. Ириделил	Парасов	char		ферм С маркиравкой заводских и монтожных		Зномен	
Исполнии		To be		узлов (серия 1.460.2-11)	i mhnuild	EK IL IAVIL	⁷ KOHCI bakina













На схемах замаркированы узлы, к катарым крепятся унифицированные связи покрытия


Остальные узлы стропильных ферм выполняются по чертежам серии 1,460,2-10





















Инв м° подл подпись и дата Взам инв м°


200 200


Директор Чельников 1,469.3-9 KM Гл инжин Кизнецав нач отв Бакмутский Крепленце свазеи по верхним польим стропильных ферм ภิบธภาชิ ยเกลยินส ภินธิกา Гл констр Шувалов Го ичэн пр Тарасав - 11 mefe Ордена Трудавого Краснаго Значаний Цимираеттельков Гимираеттельков Гимираеттельков Станавий Ρυκ δρυε Ταρασοδ (cepun 1460 .2-11) Узлы 14 15 16 cmo h Проверия Саракина Исполния Клочков

1809x 15











Маблица расположения отверстий под болты для нрепления

Профили нижнего пляса стропильных ферм	е	a	å	C
			им	
L100, L105, L13WT, L15WT L17,5WT, I20K, I23K, I26K	180	80	80	80
L140, L160, 120 WT, 125 WT 130 WT, 135 WT, 130 K	240	80	80	160
L 180 , L 200 , L 250	320	80	80	240

- , Фрагменты схем расположения связей по нижним поясом стропильных ферм и маркировко узлов приведены на листе 5
- В изле 25 (стык на сварке) крепление связей условно показаца на высокапрочных болтох, количество и тип болтов определяется в каждом конкретном случае в зависимасти от действующих усилий
 Примение мантажных стыков на сварке *7** Уыт-
- 3. Применение мантажных стыков на сварке * 1740 г. Гыт дапущена тапыхо при атсутствии возмоги и с выпалнения на высонопрочных балтах

	Директор	Мельникоб	Gires					
į	Гл инэрс ин	Кузнецав	monthe	7	1.45D. 3- 9n	i.A		
			144		1.700. 0 - 3n	(A)		
	Гл канстр		14.4		Коепление связей в	Стадия	Sucm	Sucmob
	Га инэрепр		Chefy		MUHMUSHEHBISC USAUSC HU	P	14	
	Рук брце		C make			Ордена	Грудавова	Краснаво
	Праверил	Свракини	Colour		Фермы по "Сериям 1460 2-11, 1460-86114602-10)		- JHDME!	OHCTPSW1N2
	Испалнил	Клачноб	Lyn		7.460 2-11 , 7.460-861.1.460 ย-10) ช่วยกลร์	CT I MINISTRE	AIGENT OF THE	PC BHP15-2MDN2
					18098 19			





ферм 15м с кродией по железодешанным плитам

				np	onen	7 6/	прапи	กьหอนั	ØB	рмы				
3		18	24		31	0		36						
oc.	Отметка Кепхо	<u> </u>		·		Эле	мент	ПОЯС	7					
<i>П</i> ип местности	верхо колонн, м	81,82	81,82		81		88		8	7		84	?	
1 4 11	,,,		Район по сноростному напору ветра											
		<u> </u>	<u>ī</u> - <u>ī</u> y	<u> </u>	111	<u>1</u> v	Ī- <u>Ī</u> V	Ī	Ī	111	<u> </u>	<u> </u>	<u> 1</u>	
	48-84									_				
1	9, 6, 10,8					_	<u> </u>				_		_	
1_	12,0,13,2				U /			0/		L_				
1/4	14,4	91	01			L	01		_			01		
	15,6					as.				αe		<u> </u>		
İ	16,8 18,0					L.			_	L	L		<i>a</i> 2	
	4,8 ÷13,2												_	
ā	14,4, 15,6	01	01			01	01		01			01		
	16.8: 18.0										a.e			

Раскосы поперечных связевых ферм

		Kpi	ก็กล	na	прац	рили,	aaba	наму	/ НДЕ	mun	7	Kpol	ח את	*/8	naumi
					Пролет стропильной фе						эрмы				
ПШ	Опившка	18	24		30	,			36			24,30		36	
<i>П</i> Тип мест насти	<i>ĥep∓a</i>					3	лем	нт	pe	шет	KU				
Mu	нолонн, м	P1,P2	PI, PQ		Pl		20		P1		PĐ	PĻPZ	p	,	22
•	<i>"</i>		Pa	йан	70	скор	ocm/	iamy	HOI	пру	Ben	ימקוד			
		<u>Ī-J</u> Ī	<u>ī-īv</u>	<u> </u>	111	N	<u>ī- ī</u> v	<u>I-7</u>	111	Ī	<u>ī-īv</u>	<u>I-17</u>	<u>T-77</u>	ĪŪ	T- <u>ñ</u>
	4.8 ÷ 9,6														
n	10,8;12,0				81				51						
A	/3,⊋	51	81			Г	Ō/	Γ		ű2	ðΙ	51		51	
	14,4 - 15,8					бə									
 _	18,0									54				δĐ	
Б	4.8 - 15,6								δí						
u	16,8,18,0	ħ/	ĎΙ		ĎI		Ď/			δĐ	51	ð/	51		81

Дабатать совместна с пистам 18

Директор	Мельников Д	inside				
Гл инжии		monu	1.469.3-9 KM	VI .		
	<i>Вахмутский</i>		,			
Га канстр	Шубалов	14.	Паблицы для выбара ма-	Cmagaa	Juem	Листов
Га инэк пр	Парасаб	2 Waln	กกบ กลอกกับ กกรมกรักกับมม-	1 13	17 I	
Рук бриг.	Марасов	2 Mark	фиципобанных горизонталь-	Ордена	Труда Бага	у Красново
Проберил	Сорокина	refigio	lukim Abo2bii <i>DD Hill</i> WAIIM DD9CD#	•	SKOMEK	<i>u</i> 1
Исполнил	Клачкав	Levelle	стопильных ферм в тарце завния (начало)	циимири	KIL IANIP	DHC INAKTAN

йнв м^етовл Подпись и дата Взам имв м²

Распорки (пояса) поперечных связевых ферм при шаге стропильных ферм 12м с кровпей по профилированному настилу

							Πį	олет	cm	תנוחמק	<i>Бнай</i>	ферт	ıbı									
		18 24 30	36																			
12	Отметка Вержа Коланн,							Элемент пояса														
Тип местности	колонн, м	81,82		81		BA				H			82			81				82		
E H	"						០០៥០	Н	na ci	карасл	пному	НДІ	пору	ветр	Ø							
Z		I-IV	Ι-Ι	I	V	I-I	N	I	I	II	IV.	I-I	1	W	I	I		IV	I	I	I	1V
	4,8 -72																					
1	8,4														Дſ							
}_	96			Qf					Ωŧ				Qf							Q!		
Я	108,120	Ωf				at											<i>02</i>					
	13 2														L_							
	144,156									a2												90
	168				az	l			L					02				Q3				
	180						as		<u> </u>						L			<u>.</u>				
	4,8-7,2																					
	8,4-108											_		<u> </u>	<u> </u>	Q1		 	_			
ĺ	120					ļ			ļ								L					
Б	132.14,4	Qf		DI .		<i>01</i>			DI		L		O1		 				_	D)		_
]	_15 &										L				 		σz					
_	168							ļ	<u> </u>		as			<u> </u>					_			Q2
	18,0				az	İ				ĺ	[[{					{			

- 1. Сартомент паясав и раскосов приведен на листе 20
- г. Таблицы состовлены, исходя из условия опирания стоек фасверна в уровне нижнега паяса стропильных ферм
- з. Тип местности "Я или б'определяется по главе СНиП <u>II</u>-6-74 Ногрузки и воздействия "
- 4. Рабатать савместна с листом 17

				n								
		un		. 450.5 0.14								
	кузнецав	myhu	<u> </u>	1.469.3-9 KM								
Hay emd	Бажнутский	114 4	_	7,100.2 07.11	· ·							
я констр	Шувалов	144			Стадия	Ruem	Juamab					
й инарт пр	Парасов	Maja		и раскосов унифицированных	P	18						
дж бриг	Марасов Сорокина	¿ mej-		гориалитопъных связей по	Врдена Трудового Красного							
		Cotions		ниокним поясам страпильных ферм Знамени В тарце здания (Окончание) ЦНИМПРОЕКТЕТАЛЬКОНЕТ								
תעוית פתסון	Клочков	tall				г Масква	IONE II JII OPINI					

_	M	2	танан по скорастному Основной бетра	Марка вертикат	,
<i>វិថិចអបភ ប pAថ</i>	м ідманаф шәкаді	Тип местности	ng pag	ВС2 Шаг страпильни	#67
<i>каланн</i>	da		оскоро Осторо		
	uaut	W 12	раиан по напору	8	12
		77		Отметка верзи	капанн, м
Здания са стольными ка-	24		N	18,0	
лоннами с каанами -	3/7		I	18 ()	
-срейний ряд Таже вез кранов -	Ju	Я	IV	144 - 1811	156 - 180
- หกุดน์หนน์ กุภสิ		l	I	144-180	168,180
3åания с экселезобетонными каланнами– крайний ряа	36	L	ΙV	108-180	132 - 180
,		Б	V	18 1)	
			I	156-180	168, 180
	18	1	N.	120-180	132-180
		Я	I	132-180	144-181
	24		I	84-180	1D8-18D
			N	48-180	72-180
	1		I	156-180	168,180
		6	N	120-180	13 2~180
Здания со стальными			I	144-180	156-180
опиния со сталанота Колонноми без кранав—			I	96-180	108-180
-средний ряд Здания с желегобетанными				72-181	
заания с экселеговетонными колоннами — Среднии ряд	311	1	V	48-188*	48-144*
	1		TI	168 : 180	18 D
		6	I	120-120	144-180
	1	1	N	96-180	1D8-18 D
		T	I	12 0 - 18 0	132-180
			I	72 - 18 D	84 - 18 11
		Я	I	48-158*	48-144*
	36		N	48-138*	48-108*
	1		I	144-180	155-18,0
		5	I	96-181	108-180
		١	V	72-180	8,4-18,0

3das	Эдания со стальными калоннами без кранов Эдония с железобетонными калоннами										
									E 28	Марка распарки	
-	MDI	т Тип местности	Рабон по схоростно му напару детро	Q2		ідмааф	E)	Semi	D&	08	
нои	фер			Шаг страпилы	Hala	(a)	JHH.	2 10	Марка распарки ———————————————————————————————————		
Ряд копонн	em.	MEG	dava 1 au s	Б	12	Іяд калонн Пролет фер	Тил местности	DU HE	б	12	
Вяй	Пролет фермы,	Įmu /	ugo,	Отметка вержа	колонн, м		4	70	радан наман	Отметка верз	
			I		-		30	Б	V	72 - 180	84 - 18 []
1			I	168,180					I	84-181	108 - 180
	_	Я	I	120-180	144-180				I	48-180	60 - 180
]	18		V	96 - 180	108-180	рыд		Я	I	48-144*	48 - 18,0
	1	_	I	_			36	L	ℤ	48-108*	48-144*
ĺ		Б	N	156-18,0	168,180	Средний			I	156~180	168 180 132-180
1		Я	I	156 - 180	168,180	Сры		δ	I	120-180	132-180
ряд			I	108-180	12.0 - 18.0				I	72 - 18 []	84 - 180
	i		I	60-180	72-180				V	48-181	60 - 180
Средний			V	48-180	48 - 180	ļļ	18	Я	V	_	_
100	24	Б	I	18 🛭			24	Я	V	144-180	168, 180
1	- 1		I	132 ~ 180	144-1811			,	IV	156-180	168, 180
	\perp		N	96 ~ 180	108-180	Ď	<i>30</i>	Я	V	108-180	132- 80
1	1		I	120-180	132-180	ряд		б	IV	180	
-	ļ		I	72 - 180	84-180	μű			I	168,18D	18 []
	32	Я	I	48 - 180	48-1811	Крайний	<i>36</i>	Я	I	120-180	132-181
	"		W	48-144	48-181	*			V	84-180	98-180
		Б	I	144-180	156-180			Б	N	156-181	18 1)
		<u>"</u>	I	96 - 180	108-180						

^{*} При больших высотох отметни верха колонн применяется связь марки вс3 (ВСВ), распорка—марки а3 (а9) В случаях, не уназанных в таблицох, применяются связи марки вс1 (всв), распорки—марки a1 (а1)

Гл инэус ин Нач отд	Бахтитский	mushay My Lf	1.469.3-9 KM
Гл инэус пр Рук Бриг Провери п	Шувапов Парасов Парасов Сарокина Кл очков	My St.	Таблица для выбора марок верпикальных связей и Р 19 достовом, распаложенных Органа Тига Вистерия Вистерия Порядам Колонн ЦНМПРОЕКТУЛЬКИЕТРУНЦЬЯ
		Fully 1	TRODE 211

Сартамент распорок

		•			
Марка	Сечение	<i>Длина</i> , м	Несущся спасобнаств кН(тс)	Мавса кг	Примечания
	Замкнутыв в	енутосвар	ные проф	или и ен	утые швеллеры
	[H [] HD×3	6,0	-79,4(-8,5)	58	В пласкости верхних лоясов фері
ш	111 23 115 5	} ~~	-90,9 (9,3)		В пласкасти нижних поясов ферм В пласкости апорных стоек
az,	[H □ 140×4	6,0	-225,5(-23)	99	В пласкости ничених паясав ферм в пласкости опарных стоек
ДЗ	[H □ 160×4	6,0	-31D(~31,6)	114	η
a7	Ĩi □ 160×4	12,0	-78,4 (-8,5) -98,1 (-10)	228	8 плоскости вержних поясов ферм 8 плоскости ниясних поясов ферм в плоскости опорных стоек
<i>D8</i>	문 21H E200+120+5	12,0	-272,6(-27,8)	396	В плоскости впорных стоек
<i>a9</i>	팅 2[mce50~ke5~5 250]	12,0	-446,2(-45,5)	450	н

Сортамент растяжек

Марка	Сечение	<i>Длина</i> м	Несущая способность кН (тс)	Масса кг	Примечания
		Замкнут	ые гнут	асварны	е прафили
81	Ĩ#□ 80×3	6,0		42	
BE	[H □ 110×3	12,0	_	#7	

Сортамент раскосов

Марка	Cevenue	Длини, м	Несущая спавайнасть кН(тс)	Масса кг	Примечания	
		Замкнуты	ប្រចាំជាការក			
ði	f# □ 140×4	8,48	- 126,5 (~12,9)	140	Поперечные и прадальные евризонтальные связи	
อ๊ล	ĨH □ 180×4	8,48	-188, 3 (-19,2)	162	Поперечные горизонтальные связи	
ฮ็з	[H □ HD×3	6,7	-73,5 (-7,5)	68	Связи под фанарем	
б4	[H 🗖 160×5	8,48	-225,5(-23,1)	199	Поперечные гаризантальные связи	

I Крепление распарок и раскасов праизводить на усилие, равное несущей спасобности 2 Крепление растяжем производить на усилие 5тс.

			า			
	Мельников	enic				
Гя инэрс ин	Кузнецов	mohun	1.469.3-9KM	(
	Бижмутский	114 11-	1.702.0011	•		
Га констр		144 11.		Стадия	fluem	Slucmaß
Гл инэје пр.	Марасов	2 major	Сартамент унифицированных	P	20	
Рук бриг	Порасоб	i. male	распорок , раскосов , растяжек	Ирдена Т		Краснава
Проверил	Сорокина	Lyroke	,		<i>Jeanen</i> IFKII TANI	KOHCTPYKUNS
Испалния	RANUNAR	14/10		-y-111101 &	- Mary	

18098 25

Исполнил


Клачков


Подпись и дата Взам инв м


ОнВ м≗подл


18098 26

r Mack3d









nga Inden