

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ I.421.I-I.93

КОНСТРУКЦИИ ЭТАЖЕРОК ПОД
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫПУСК 0-1

СОСТАВ СЕРИИ. НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ

Ц00136

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

СЕРИЯ Т.421.1-1.93

Проектная продукция
сертифицирована.
Сертификат соответствия
№ ГОСТ Р. РИ. 9003.1.3.0029

КОНСТРУКЦИИ ЭТАЖЕРОК ПОД
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫПУСК 0-1

СОСТАВ СЕРИИ. НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ.

Зам. директора института

В.В.Гранев

Зав.отделом

Э.Н.Кодиш

Главный инженер проекта

В.М.Мельников

Главный инженер проекта

Л.И.Янкилевич

УТВЕРЖДЕНЫ

Главпроектом Госстроя России,
письмо от 15.12.93 № 9-3-2/285 ,
Введены в действие с 01.07.94
ЦНИИпромэданий, приказ от 21.12.93 №81

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СМР.
1421.1-193. 0-1 - П3	Поршиневая запаска	3
-1III	Номенклатура дополнительных кованых отжигеров	15
-2III	Номенклатура ригелей	16
-3	Маркировочные схемы колонн	18
-4	Маркировочные схемы ригелей и узлов	24
-5	Маркировочные схемы верти- кальных связей	57
-6	Маркировочные схемы панелей перекрытий	59
-7	Установка от расчетных нагрузок на функциональные колонны	60
-8	Привязка в колоннах закладных изделий для крепления связей	76

Члены Технической комиссии и ответственных

Зав. отд. Курьин	Курин
ГИИ Мельников	Мельников
ГИИ Аникеевич	Аникеевич
Н.контр. Мельников	Мельников

СОДЕРЖАНИЕ

глава	лист	дистоб
Р	1	

ЦИНКПРОМЗДАННИЙ

Члены Технической комиссии и ответственных

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I.1. Рабочие чертежи конструкций серии I.420.I-I.93 разработаны применительно к габаритным схемам, приведенным в документе - ПЗ лист 7.

I.2. Конструкции этажерок запроектированы с максимальным использованием элементов и деталей сопряжений многоэтажных промышленных зданий серии I.420.I-I.9. В данной серии разработаны дополнительные марки изделий в опалубочных формах колонн вышеуказанной серии, а также необходимые дополнительные детали сопряжений.

I.3. Маркировочные схемы этажерок выполнены под расчетные нагрузки на ригели перекрытия 107,87; 142,2 ; 176,52 и 210^{6,8} кН/м (11,0; 14,5 ; 18,0 и 21,5 тс/м).

I.4. Перекрытия решены с применением ребристых плит (с опиранием на полки ригелей), разработанных под расчетные нагрузки от 14,46 до 25,5 кПа (от 1475 до 2600 кгс/м²).

I.5. Конструкции разработаны для условий неагрессивной, слабо и среднеагрессивной газовой среды.

I.6. Рабочие чертежи настоящей серии выпущены в составе следующих выпусков:

Выпуск 0-1 "Состав серии. Номенклатура изделий. Указания по применению элементов каркасов". Выпуск содержит общие сведения по составу рабочих чертежей, номенклатуру дополнительных изделий, описание конструктивных решений, ключи для подбора элементов каркасов, усилия на фундаменты".

Выпуск 1-1 "Колонны. Рабочие чертежи".

Выпуск 3-1 "Ригели пролетом 6 м. Рабочие чертежи".

Выпуски содержат материалы для изготовления колонн и ригелей.

Выпуск 6-1 "Узлы монтажные. Сопряжение элементов каркаса.

Рабочие чертежи".

Выпуск 6-2 "Узлы монтажные. Сопряжение плит перекрытий с элементами каркаса. Рабочие чертежи".

Выпуски содержат монтажные узлы для выполнения строительно-монтажных работ.

I.7. Проектная документация, используемая совместно с материалами настоящей серии:

Серия I.420.I-I.9 "Конструкции каркаса многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн 12x6 м для строительства в районах несейсмических и сейсмичностью 7 баллов".

Выпуск I-0. "Указания по изготовлению колонн".

Выпуск I-1. "Колонны высотой 4,8; 6,0-4,8 м. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи".

Выпуск I-3 "Колонны высотой 6,0; 7,2-6,0 м. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи".

Выпуск I-5 "Колонны двухэтажных зданий высотой 6,0 и 7,2 м. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи".

Выпуск I-6. "Колонны. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи".

Выпуск 3-1. "Стальные связи и соединительные элементы. Рабочие чертежи".

Серия I.042.I-4 "Сборные железобетонные ребристые плиты высотой 300 мм для перекрытий многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных

					1420.1-1.93. 0-1-13	
Зав. отд.	Кодыши	Мельников			Пояснительная	Стадия
ГИП	Мельников	Мельников			записка	Лист
ГИП	Энисеевич	Энисеевич				бланк
Н. контр.	Мельников	Мельников				

предприятий":

Выпуск 1. "Плиты длиной 5650 мм, шириной 2985, 1485 и 935 мм.

Рабочие чертежи";

Выпуск 2. "Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи",

Серия I.420.I-32 "Конструкции двухэтажных производственных бескрановых зданий с сетками колонн первого этажа 6х6, 9х6 м, второго этажа 18х6, 24х6 м, нагрузкой на перекрытие до 5,0 тс/м² и железобетонными двухэтажными колоннами".

Выпуск 3-1 "Ригели пролетом 6 и 9 м. Рабочие чертежи".

Серия I.420.I-19. Выпуск 4-1 "Монтажные узлы сопряжений конструкций каркаса зданий. Рабочие чертежи";

Выпуск 4-2 "Монтажные узлы крепления стальных связей к колоннам. Рабочие чертежи";

2. ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ ЭТАЖЕРОК, КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ.

2.1. Сетка колонн 6х6 м, количество этажей и пролетов 1..3. Габаритные схемы этажерок, планы и разрезы см. листы 7 ... 9.

Толщина конструкции пола условно принята равной 100 мм.

2.2. Привязка колонн к поперечным и продольным осям - осевая.

2.3. Расстояние между температурно-усадочными швами для одноэтажных этажерок - 48 м; для двух и трехэтажных этажерок - 36 м.

2.4. Каркасы выполняются с поперечными несущими рамами.

2.5. Прочность и устойчивость каркаса в поперечном направлении обеспечивается рамами каркаса этажерки со всеми жесткими узлами сопряжений ригелей с колоннами.

2.6. Прочность и устойчивость в продольном направлении обеспечивается стальными связями, устанавливаемыми на каждом этаже в одном шаге продольных рядов колонн температурно-усадочного блока этажерки.

2.7. В многоэтажных перекрытиях применены сборные железобетонные плиты шириной 1485 мм с опиранием на полки ригелей. Наружные продольные ребра межколонных плит, укладываемых по крайним осям колонн, устанавливаются на сборные железобетонные опорные консоли KС1

3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

3.1. Дополнительные марки колонн разработаны с учетом возможностей изготовления в опалубочных формах типовых колонн серии I.420.I-19.

Сечение колонн 600x400 мм. Номенклатура колонн приведена в документе ^{на скатке} Т.

3.2. Колонны изготавливаются из бетона класса по прочности ^{на скатке} В25. Рабочая арматура из горячекатаной стали периодического профиля ^{на скатке} класса А-II по ГОСТ 5781-82.

В колоннах предусматриваются закладные изделия для крепления конструкций перекрытия и связей.

3.3. Ригели разработаны с учетом возможности изготовления в опалубочных формах ригелей серии I.420.I-32. Длина ригелей 5180 мм, высота сечения 800 мм. Номенклатура ригелей приведена в документе 2.

Ширина ригелей в уровне полок для опирания плит равна 650 мм.

Ригели имеют "крестообразную" форму сечения.

Ригели разработаны с напряженной продольной рабочей арматурой из горячекатаной арматурной стали периодического профиля классов Ат-У и А^п_в, ^{по ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 10884-81} А-ДУ. Класс бетона В30. Натяжение арматуры предусмотрено как механическим, так и электротермическим способом. В ригелях предусмотрены закладные изделия для крепления плит перекрытий, а также для крепления ригелей к колоннам.

3.4. Плиты перекрытий высотой 300 мм, шириной 1485 мм приняты по серии Т.042.I-4 выпуск I и 2.

3.5. Для опирания плит по крайним профильным осям предусмотрены сборные железобетонные опорные консоли высотой 500 мм, шириной 450 мм.

3.6. Стальные вертикальные связи приняты по серии I.420.I-19 выпуск 3-1. В этажерках, в которых не могут быть допущены открытые стальные конструкции, должна быть произведена защита от огня штукатуркой по сетке или покрытием огнезащитными красками.

4. НАГРУЗКИ НА КАРКАСЫ ЭТАЖЕРОК.

4.1. Конструкции этажерок рассчитаны на воздействие постоянных, кратковременных и длительных временных нагрузок.

Постоянными нагрузками являются: собственный вес железобетонных конструкций перекрытия с учетом заливки швов, собственный вес пола, а также собственный вес колонн.

Кратковременной нагрузкой является ветровая. Ветровая нагрузка принята для по I-II географическим районам (местность типа А) и I-IU (местность типа Б). Величины ветровых нагрузок определены как для сооружений, со всех сторон закрытых стенами с отметкой верха на 6 м превышающей отметки верхнего перекрытия этажерок.

Снеговая нагрузка при расчете этажерок отдельно не учитывалась. При выборе маркировочных схем влияние снеговой нагрузки должно учитываться в каждом конкретном случае за счет снижения временной длительной или постоянной нагрузки.

За временную длительную нагрузку принята эквивалентная равномерно-распределенная нагрузка на перекрытие от веса оборудования, веса жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование, веса хранимых материалов, а также веса людей, деталей и ремонтных материалов в зоне обслуживания.

Схемы и величины нагрузок, действующих на каркасы этажерок, приведены в документе-ПЗ листы 10,11.

В случае приложения на ригели сосредоточенных нагрузок рамы каркасов следует пересчитать на действие фактических нагрузок и назначить марки элементов в соответствии с полученными усилиями.

5. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ.

5.1. Усилия в элементах поперечных и продольных рам каркаса и связей определены в результате расчета из условия наиболее невыгодного учета сочетаний нагрузок.

5.2. При статическом расчете рам жесткость ЕЈ элементов принималась постоянной и усилия определяли в предположении упругой работы всех элементов рам.

5.3. При расчете поперечных рам все узлы сопряжения колонн и ригелей принимались жесткими.

Расчет рам поперечного каркаса выполнялся с учетом участков повышенной жесткости в зоне опирания ригелей на консоли колонн. Размеры таких участков приведены в документе-ПЗ лист 12. Заделки колонн в стаканах фундаментов принята в уровне верха стакана. Расчетные усилия в элементах поперечных рам определены в сечениях, проходящих по граням жестких участков.

5.4. Стальные вертикальные связи приняты портального типа. Элементы связей рассчитаны с учетом пространственной работы каркасов этажерок.

5.5. Каркасы этажерок в период возведения (без немедленного замоноличивания) рассчитаны на сочетания следующих нагрузок: нагрузки от собственного веса конструкций, ветровой нагрузки, а также монтажной расчетной нагрузки на перекрытия равной $250 \text{ кгс}/\text{м}^2$ ($0,245 \text{ кПа}$).

Расчетная схема поперечного каркаса в период возведения принята в виде поперечных рам со всеми жесткими узлами без учета участков повышенной жесткости в уровне перекрытия.

6. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА.

6.1. Расчет и конструирование сборных железобетонных элементов произведен по СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции", СНиП 2.03.11-85 "Заделка строительных конструкций от коррозии" с учетом "Инструкции по расчету статически неопределеных железобетонных конструкций с учетом перераспределения усилий" (Стройиздат, 1975 г.).

Расчет стальных связей произведен по СНиП II-023-81* "Стальные конструкции. Нормы проектирования".

6.2. В соответствии с воспринимаемыми нагрузками колонны подразделяются на рядовые, связевые, торцевые и колонны у температурно-усадочных швов.

Рядовые и связевые колонны рассчитаны на усилия от загружения ригелей перекрытия вертикальными нагрузками, не вызывающими кручения относительно поперечных осей этажерки и горизонтальных нагрузок, а также от усилия плоскости рам, определяемые величиной смещения в продольном направлении.

При расчете связевых колонн учитывались дополнительные усилия от эксцентричного крепления связей.

Торцевые колонны и колонны у температурно-усадочных швов, кроме того, рассчитаны на усилия от кручения ригелей, вызванного односторонним приложением вертикальных нагрузок.

Расчетная длина колонн в плоскости поперечных рам принята равной:

- а) для колонн этажерок с числом пролетов 2 и более $\ell_0 = H$.
- б) для однопролетных этажерок $\ell_0 = 1,25H$, где H - длина колонны между гранями жестких участков поперечной рамы и верхом фундамента (для нижнего этажа) и между жесткими участками колонн (для 2-го и 3-го этажей).

Расчетная длина колонн из плоскости рам принята равной высоте этажа, за исключением колонн первого этажа, для которых расчетная длина принята равной 0,8 от высоты этажа.

6.3. Ригели рассчитаны по прочности, деформации и раскрытию трещин на усилия от вертикальных эквивалентных равномерно-распределенных нагрузок. Рядовые ригели на кручение не рассчитаны. Ригели в торцевых рамках и в рамках у температурно-усадочных швов рассчитаны на изгиб с кручением.

При приложении сосредоточенных нагрузок ригели должны назначаться в соответствии с полученными усилиями.

В случае образования проемов в перекрытиях в конкретных этажерках (при этом установка распорок межколонных плит между всеми колоннами является обязательной) ригели должны быть запроектированы с учетом кручения.

Сечение опорной арматуры проверено, а высота сварных швов назначена с учетом усилий, возникающих в раме каркаса в период монтажа конструкций без одновременного замоноличивания стыков.

7. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ КОНСТРУКЦИЙ.

7.1. Монтаж конструкций должен осуществляться в соответствии с проектом производства работ, разрабатываемым организацией, осуществляющей монтаж конструкций с соблюдением главы СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве", СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства".

8. ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ АГРЕССИВНЫХ ГАЗОВЫХ СРЕД, НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР И ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК.

8.1. При применении железобетонных конструкций этажерок, эксплуатируемых в условиях со слабо или среднеагрессивной газовых средах, в проете этажерки в соответствии с конкретными условиями эксплуатации и требованиями СНиП 2.03.11-85 должны быть дополнительно указаны:

- требования по плотности бетона с указанием марки по водонепроницаемости и водоцементного отношения;
- вид цемента, состав заполнителей и применяемых добавок;
- вид защиты конструкций лакокрасочными покрытиями и способы их нанесения на бетонную поверхность изделий;
- требования к качеству бетонной поверхности;
- требования к защите закладных изделий и сварных швов после соединения закладных деталей электросваркой в процессе монтажа;
- защита стальных закладных изделий путем нанесения металлизированного

1.421.1-1.93.0-1-13

1

14.00.136 7

4

слоя или вид лакокрасочного покрытия.

Конструкции предназначены для эксплуатации в условиях постоянного воздействия не выше +50°C, а также для эксплуатации при температуре выше $+40^{\circ}\text{C}$. Предел огнестойкости колонн и ригелей 2,0 часа.

Для конструкций этажерок, подверженных воздействию, кроме статических, также и динамических нагрузок, назначение марок железобетонных элементов должно производиться на основе соответствующего расчета и с соблюдением дополнительных требований СНиП 2.03.01-84* и "Инструкции по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки".

9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ.

9.1. В случае отличия нагрузок проектируемой этажерки от принятых при расчете конструкции серии I.421.1-1.93 и приведенных в документах-ПЗ листы 10, 11, каркас и конструкции следует пересчитать на действие фактической нагрузки и назначить марки элементов в соответствии с полученными усилиями, используя при этом изделия необходимой несущей способности.

9.2. Конструкции этажерок разработаны для условий возведения на непросадочных грунтах. Конструкции могут быть использованы для этажерок, возводимых на основаниях, сложных просадочными грунтами, при условии выполнения требований СНиП II.02.01-83 по проектированию оснований и конструктивных мероприятий, обеспечивающих общую устойчивость и эксплуатационную пригодность этажерок.

По степени ответственности этажерки отнесены ко II классу.

9.3. Чертежи фундаментов разрабатываются при конкретном проектировании, при этом возможно использование фундаментов по серии I.411.1-2/91 "Монолитные фундаменты для многоэтажных зданий". Усилия для расчета фундаментов приведены в документе-7.

9.4. На монтажных схемах элементов этажерок проставляются марки изделий, а также номера монтажных деталей и дается ссылка на соот-

ветствующие выпуски конструкций и выпуски монтажных деталей (см. документы-3..6).

Колонны торцевых рам, рам у температурно-усадочных швов и для крепления связей приняты тех же марок по армированию.

В колоннах этажерок должны устанавливаться дополнительные закладные изделия для крепления вертикальных стальных связей (см. документ -8 лист 1) и закладные изделия марок МН9 (см. вып. 2-1 документ -22) выпусков арматуры из колонн, предназначенных для крепления ригелей поперечных рам и образования жестких узлов сопряжения ригелей с колоннами.

Установка перечисленных закладных изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями проектов конкретных объектов.

9.5. Назначение марок стали, состава бетона, вида цемента и заполнителей, марки бетона по водонепроницаемости (плотности), мероприятий по защите от коррозии производится проектной организацией, разрабатывающей конкретный проект в зависимости от конкретных условий эксплуатации конструкций.

Для железобетонных изделий, применяемых с небольшими изменениями (в части закладных изделий и т.п.) в конкретных проектах даются чертежи, в которых отражается иное изменение: опалубочные чертежи с указанием всех закладных изделий, выборкой стали, показателей расхода материалов и т.д., а также чертежи дополнительных элементов, например закладных изделий и т.п.

Проект конкретной этажерки должен содержать общие указания по монтажу конструкций.

Разработка лестниц должна производиться в конкретном проекте,

с использованием, в частности, конструктивных решений лестниц серий 1.050.9-4.93 „Лестницы для многоэтажных общественных, административных и бытовых зданий и производственных зданий промышленных предприятий”.


Чертежи лестничных и эскалаторных конструкций

I.421.1-I.93. 0-I-II3

6

Лист
400/36 9

ГЛАБРИНТНЫЕ СХЕМЫ ЭТАЖЕРОК




ШИФР СХЕМЫ.

1-6-1 (4,8)	1-6-2 (4,8)	1-6-3 (4,8)	2-6-1 (4,8)	2-6-2 (4,8)	2-6-3 (4,8)	3-6-1 (4,8)	3-6-2 (4,8)	3-6-3 (4,8)
(6,0)	(6,0; 4,8)	(6,0; 4,8)	(6,0)	(6,0; 4,8)	(6,0; 4,8)	(6,0)	(6,0; 4,8)	(6,0; 4,8)
(7,2)	(6,0)	(6,0)	(7,2)	(6,0)	(6,0)	(7,2)	(6,0)	(6,0)
(7,2; 6,0)	(7,2; 6,0)			(7,2; 6,0)	(7,2; 6,0)		(7,2; 6,0)	(7,2; 6,0)


В СХЕМАХ ПРИНЯТО УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ: ПЕРВАЯ ЦИФРА - ЧИСЛО ПРОЛЕТОВ;
ВТОРАЯ ЦИФРА - ДЛИНА ПРОЛЕТА РИГЕЛЯ 6М; ТРЕТЬЯ ЦИФРА - КОЛИЧЕСТВО ЯРУСОВ;
ЦИФРЫ В СКОБКАХ - ВЫСОТЫ ПЕРВОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАЖЕЙ В М.

ПЛАНЫ ЭТАЖЕРОК


однопролетные



двухпролетные



трехпролетные




1.421.1-1.93.0-17.3

лист


8

400136 11

ПОЛРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ



Продольный разрез



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И СТАНДАРТИЗАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

1.421.1-193.0-1173


9

4500136 12

Таблица 1

Нагрузки на ригель перекрытия (кН(т)/м)

вид нагрузки	Постоянная нагрузка	Постоянная нагрузка, q_1		Временная нагрузка q_2
		Постоянная нагрузка	вес потол.	
расчетная	108,0 (14,0)			82,41 (8,39)
	112,2 (14,5)	25,59 (2,61)	15,89 (1,63)	116,61 (11,89)
	116,5 (18,0)			150,91 (15,39)
	210,8 (21,5)			185,21 (18,89)
норматив- ная	91,1 (9,3)			67,87 (6,93)
	120,6 (12,3)	23,23 (2,37)	14,42 (1,47)	97,37 (9,93)
	150,0 (15,3)			126,77 (12,93)
	179,5 (18,3)			156,27 (15,93)



1. Нагрузки приведены для основных рам. Для горизонтальных рам значения умножаются на коэффициент 0,6.
2. Вес потол. приведен с учетом заливки швов.
3. Расчетные нагрузки на ригели в первом монтаже принимают $q_{ср} = 26,28 \text{ кН}/\text{м}$ ($2,68 \text{ т}/\text{м}$) и $\varphi_{ср} = 7,06 \text{ кН}/\text{м}$ ($0,72 \text{ т}/\text{м}$).
4. Нормативная нагрузка от веса пола принята равной $980 \text{ кН}/\text{м}^2$.
5. Расчетная нагрузка от собственного веса ригеля q_p равна весу ригеля при плотности бетона $2500 \text{ кг}/\text{м}^3$, где $K_p = 1,1$.

ЧЕЛОВЕК РАСЧЕТНЫЕ ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ПОПЕРЕЧНЫЕ РАМЫ, кН/м²)

Таблица 2

Шифр схемы	W_1	Шифр схемы	W_2	W_3	Шифр схемы	W_4	W_5	W_6
1 - 6 - 1 (4,8) 2 - 6 - 1 (4,8) 3 - 6 - 1 (4,8)	43,2(4,4)	1 - 6 - 2 (4,8) 2 - 6 - 2 (4,8) 3 - 6 - 2 (4,8)	20,6(2,1)	58,0(5,0)	1 - 6 - 3 (4,8) 2 - 6 - 3 (4,8) 3 - 6 - 3 (4,8)	20,6(2,1)	23,6(2,4)	64,0(6,8)
1 - 6 - 1 (6,0) 2 - 6 - 1 (6,0) 3 - 6 - 1 (6,0)	46,1(4,7)	1 - 6 - 2 (6,0; 4,8) 2 - 6 - 2 (6,0; 4,8) 3 - 6 - 2 (6,0; 4,8)	23,6(2,4)	52,0(5,3)	1 - 6 - 3 (6,0; 4,8) 2 - 6 - 3 (6,0; 4,8) 3 - 6 - 3 (6,0; 4,8)	23,6(2,4)	24,6(2,5)	63,8(6,5)
1 - 6 - 1 (7,2) 2 - 6 - 1 (7,2) 3 - 6 - 1 (7,2)	58,0(5,7)	1 - 6 - 2 (6,0) 2 - 6 - 2 (6,0) 3 - 6 - 2 (6,0; 4,8)	26,5(2,7)	58,0(5,9)	1 - 6 - 3 (6,0) 2 - 6 - 3 (6,0) 3 - 6 - 3 (6,0)	26,5(2,7)	38,4(3,5)	74,6(7,6)
—	—	1 - 6 - 2 (7,2; 6,0) 2 - 6 - 2 (7,2; 6,0) 3 - 6 - 2 (7,2; 6,0)	23,5(3,0)	60,0(6,1)	1 - 6 - 3 (7,2; 6,0) 2 - 6 - 3 (7,2; 6,0) 3 - 6 - 3 (7,2; 6,0)	23,5(3,0)	36,3(3,7)	81,5(8,3)

1. Значения чистовых ветровых нагрузок даны для III географического района (настность типа А).


2. Нагрузки даны для основных рам: для торцевых рам значения нагрузок умножаются на коэффициент 0,6.

3. Значения aerодинамических коэффициентов принимают равными $C_{\text{д}} = 0,8$ и $C_{\text{т}} = 0,6$.




4. Для определения нормативных нагрузок таблицные значения следует уменьшить в 1,2 раза.

ЧАСТИКИ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТИКОСТИ В МЕСТАХ СОПРЯЖЕНИЯ
РИГЕЛЕЙ С КОЛОННАМИ

а) С КРАЙНИМИ КОЛОННАМИ



б) СО СРЕДНИМИ КОЛОННАМИ



ЭСКИЗ	МАРКА	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ¹ , ММ			КЛАСС БЕТОНА	РАСХОД ПЛАСТИКОВ		МАССА, Г	ОБОЗНАЧЕНИЕ
		H	b	a		БЕТОН, М ³	СТАЛЬ, КГ		
	K32-19	4710	4000			1,16	332,2	29	1.424.1-1.93. 2-1-1
	K52-8	5360	4650		B25	1,32	273,6	3,30	-2
	K54-8	6560	5850			1,61	268,4	4,0	-3
	K54-9						306,8		-3
	K56-7	7760	7050			1,89	295,3	4,7	-4
	K56-8						330,4		-4
	K67-1				2,8	445,7			-5
	K67-2	11360	5850			515,3	7,0		-5
	K67-3					600,9			-5

Изображение включено в комплект
чертежа № 1-1

Зав.отв.	Котович	Иван						
И-контр.	Мельников	Иван						
ГИП	Петровичев	Ильин						
Разраб.	Котович	Иван						
НОМЕНКЛАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИИ ЭТАЖЕРОК						таблица	лист	листов
						Р	1	
ЦНИИПРОМЗДРАНИЙ								

ЗСКН3	МАРКА	L, мм	Класс бетона	Расход материала		Масса, кг	Обозначение
				бетон,	сталь, м ³		
①	PЖ 8.52 - 1-III ⁶				305,42		1.42.1.1-1.93.3-1-1
	PЖ 8.52 - 1-II ^{IV}				305,42		
	PЖ 8.52 - 1-II ^V				298,13		
	PЖ 8.52 - 2-III ⁶				329,66		
	PЖ 8.52 - 2-II ^{IV}				329,66		
	PЖ 8.52 - 2-II ^V				322,37		
	PЖ 8.52 - 3-II ^{IV}				351,62		
	PЖ 8.52 - 3-II ^V				344,33		
	PЖ 8.52 - 4-III ⁶				334,31		
	PЖ 8.52 - 4-II ^{IV}				334,31		
	PЖ 8.52 - 4-II ^V				315,92		
	PЖ 8.52 - 6-III ⁶				313,22		
	PЖ 8.52 - 6-II ^{IV}				313,22		
	PЖ 8.52 - 6-II ^V				351,62		
	PЖ 8.52 - 7-III ⁶				388,52		
	PЖ 8.52 - 8-II ^{IV}				388,52		
	PЖ 8.52 - 8-II ^V				373,22		
	PЖ 8.52 - 9-III ⁶				399,35		
	PЖ 8.52 - 9-II ^{IV}				399,35		


ЧИП. АМПЛ. РЕДАКЦИЯ 1.2000...
Время: 10:45:00

1.42.1-1.93.0-1-24Н							
Инж. отв.	Козачук	10/1					
ГНП	Финансовый	10/1					
Шеф-дизайнер	Юриковская	10/1					
Разработчик	Протопова	10/1					
ИМЕННОВЫДАЧА РИГЕЛЕЙ				бланк	лист	листов	
				R	1	2	
ЧИНИПРОМЗДАННИЙ							




Ч 00136 17

продолжение

ЭСКИЗ	Марка	L, мм	Класс бетона	РАСХОД МАТЕРИАЛОВ		Масса, кг	обозначение
				БЕТОН, м ³	СТАЛЯ, кг		
см. эскиз ①	PAC 8.52 - 9 - A _T V				384,05		1.421.1-1.93.3-1-1
	PAC 8.52 - 10 - A _T B				434,63		
	PAC 8.52 - 10 - A _T V				434,63		
	PAC 8.52 - 10 - A _T E				396,26		
	PAC 8.52 - 11 - A _T B				422,72		
	PAC 8.52 - 11 - A _T V				422,72		
	PAC 8.52 - 11 - A _T E				399,35		
	PAC 8.52 - 3 - A _T V-T	580	B30	1,71	347,89	4,3	3-1-2
	PAC 8.52 - 5 - A _T B-T				363,28		
	PAC 8.52 - 5 - A _T V-T				363,28		
②	PAC 8.52 - 6 - A _T V-T				376,78		
	PAC 8.52 - 7 - A _T B-T				392,08		
	PAC 8.52 - 7 - A _T V-T				368,18		



Консоль КС1



УСЛОВНАЯ МАРКА	1-6-1 (4,8)-			
	11,0	14,5	18,0	21,5
K1	K52-4	K52-8	K52-8	K52-8
УСЛОВНАЯ МАРКА	1-6-2 (4,8)-			
	11,0	14,5	18,0	21,5
K3	K44-5	K44-7	K44-7	K44-7
УСЛОВНАЯ МАРКА	1-6-2 (6,0+4,8)-			
	11,0	14,5	18,0	21,5
K2	K67-2	K67-3	K67-3	K67-3

УСЛОВНАЯ МАРКА	1-6-3 (4,8)-		
	11,0	14,5	18,0
K3	K10-10	K10-10	K10-12
K4	K2-9	K2-13	K2-13
УСЛОВНАЯ МАРКА	1-6-3 (6,0+4,8)-		
	11,0	14,5	18,0
K3	K10-10	K10-12	K10-12
K4	K12-14	K12-14	K12-14

1. Колонны сн. серию 1420.1-19 выпущен 10, 1-1, 1-3; 1-5; 1-6 и вып. 2-1 настоящей серии.
2. Узлы зажимки колонн в фундамент и стык колонн сн. серию 1420.1-19 вып. 4-1 докуз.-2459 (осевая привязка).
3. Цифры 11,0...21,5 - расчетная нагрузка на ригели в тс/м

Зав.отр.	Ходыни	Н.И.
Н.инж.	Мельников	Юлий
ГИП	Мельников	Юлий
Разраб.	Котова	Карлов




1421.1-193. 0-1 - 3

МАРКИРОВОЧНЫЕ СХЕМЫ КОЛОНН

бланк	лист	листов
Р	7	6

ДИНИПРОМЗДАНИЙ

400136 19



УСЛОВНЫЕ МАРКИ		1-6-1 (6.0) -			
		11.0	14.5	18.0	21.5
K1	K54-9	K54-5	K54-5	K54-5	K54-5
УСЛОВНЫЕ МАРКИ		1-6-1 (7.2)			
K1	K56-8	K56-4	K56-4	K56-4	K56-4
УСЛОВНЫЕ МАРКИ		1-6-2 (6.0)			
K2	K63-7	K63-9	K63-9	K63-9	K63-9
УСЛОВНЫЕ МАРКИ		1-6-2 (7.2 + 6.0)			
K2	K48-7	K48-9	K48-9	K48-9	K48-9




УСЛОВНЫЕ МАРКИ		1-6-3 (6.0)		
		11.0	14.5	18.0
K3	K32-11	K32-19	K32-19	K32-19
K4	K24-11	K24-11	K24-11	K24-11
УСЛОВНЫЕ МАРКИ		1-6-3 (7.2 + 6.0)		
		11.0	14.5	18.0
K3	K32-11	K32-19	K32-19	K32-19
K4	K34-11	K34-11	K34-11	K34-11

1.421.1-193.0-1-3

лист




2

13.00136 20



Условные марки	2-6-1 (4.8)-			
	11.0	14.5	18.0	21.5
K1	K52-4	K52-4	K52-8	K52-8
Условные марки	2-6-2 (4.8)-			
	11.0	14.5	18.0	21.5
K2	K44-5	K44-5	K44-7	K44-7
Условные марки	2-6-2 (6.0+4.8)			
	11.0	14.5	18.0	21.5
K2	K67-2	K67-2	K67-3	K67-3

Условные марки	2-6-3 (4.8)			
	11.0	14.5	18.0	21.5
K3	K10-6	K10-10	K10-10	K10-12
Условные марки	2-6-3 (6.0+4.8)			
	11.0	14.5	18.0	21.5
K4	K12-11	K12-13	K12-14	K12-14



УСЛОВНЫЕ МАРКИ	2-6-1(6,0)-			
	11.0	14.5	18.0	21.5
K1	K54-9	K54-5	K54-5	K54-5
УСЛОВНЫЕ МАРКИ	2-6-1(7,2)-			
	11.0	14.5	18.0	21.5
K1	K56-8	K56-4	K56-4	K56-4
УСЛОВНЫЕ МАРКИ	2-6-2(6,0)-			
	11.0	14.5	18.0	21.5
K2	K63-7	K63-9	K63-9	K63-9
УСЛОВНЫЕ МАРКИ	2-6-2(7,2+6,0)-			
	11.0	14.5	18.0	21.5
K2	K48-7	K48-7	K48-9	K48-9

УСЛОВНЫЕ МАРКИ	2-6-3(60)-			
	11.0	14.5	18.0	21.5
K3	K32-8	K32-11	K32-11	K32-19
K4	K24-8	K24-11	K24-11	K24-11
УСЛОВНЫЕ МАРКИ	2-6-3(7,2+6,0)-			
	11.0	14.5	18.0	21.5
K3	K32-8	K32-11	K32-11	K32-19
K4	K34-11	K34-11	K34-11	K34-11

1.421.1-1.93. 0-7-3

пнс
4

Б 00136 22

K1	K1		
6000	6000	6000	

K2	K2		
6000	6000	6000	

K3	K3		
6000	6000	6000	

УСЛОВНЫЕ МАРКИ	3 - 6 - 1 (Y,8) -			
	11,0	14,5	18,0	21,5
K1	K52-4	K52-4	K52-8	K52-8
УСЛОВНЫЕ МАРКИ	3 - 6 - 2 (Y,8) -			
	11,0	14,5	18,0	21,5
K2	K44-3	K44-5	K44-7	K44-7
УСЛОВНЫЕ МАРКИ	3 - 6 - 2 (6,0 + Y,8) -			
	11,0	14,5	18,0	21,5
K2	K67-1	K67-2	K67-3	K67-3

УСЛОВНЫЕ МАРКИ	3 - 6 - 3 (Y,8) -			
	11,0	14,5	18,0	21,5
K3	K10-6	K10-10	K10-10	K10-12
УСЛОВНЫЕ МАРКИ	3 - 6 - 3 (6,0 + Y,8) -			
	11,0	14,5	18,0	21,5
K3	K10-6	K10-10	K10-12	K10-12
K4	K12-11	K12-11	K12-13	K12-14

1421.1 - 193.0-1-3

100136 23

5










<i>K1</i>	<i>K1</i>		
6000	6000	6000	

<i>K2</i>	<i>K2</i>		
6000	6000	6000	

<i>K3</i>	<i>K3</i>		
6000	6000	6000	

Условные марки	3-6-1 (6,0)-			
	11,0	14,5	18,0	21,5
<i>K1</i>	<i>K54-8</i>	<i>K54-9</i>	<i>K54-5</i>	<i>K54-5</i>
Условные марки	3-6-1 (7,2)-			
	11,0	14,5	18,0	21,5
<i>K1</i>	<i>K56-7</i>	<i>K56-8</i>	<i>K56-4</i>	<i>K56-4</i>
Условные марки	3-6-2 (6,0)			
	11,0	14,5	18,0	21,5
<i>K2</i>	<i>K63-7</i>	<i>K63-7</i>	<i>K63-9</i>	<i>K63-9</i>
Условные марки	3-6-2 (7,2 + 6,0)-			
	11,0	14,5	18,0	21,5
<i>K2</i>	<i>K48-7</i>	<i>K48-7</i>	<i>K48-9</i>	<i>K48-9</i>

Условные марки	3-6-3 (6,0)-			
	11,0	14,5	18,0	21,5
<i>K3</i>	<i>K32-8</i>	<i>K32-11</i>	<i>K32-11</i>	<i>K32-19</i>
Условные марки	3-6-3 (7,2 + 6,0)-			
	11,0	14,5	18,0	21,5
<i>K3</i>	<i>K32-8</i>	<i>K32-11</i>	<i>K32-11</i>	<i>K32-19</i>
<i>K4</i>	<i>K24-8</i>	<i>K24-11</i>	<i>K24-11</i>	<i>K24-11</i>



1. РИГЕЛН И ОПОРНЫЕ КОНСОЛИ СМ. ВЫП. 3-1

2. УЗЛЫ СМ. ВЫП. 6-1

3. В ЗНАМЕНИТЕЛЕ - РИГЕЛН ДЛЯ УСЛОВИЙ СО СРЕДНЕАГРЕССИВНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДОЙ.

1.421.1-1.93. 0-1-4			
Маркировочные скены	Бандаж	Листы	
Р	1	33	
ИЧИПРОМЗДИННИЙ			

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ НА РИГЕЛЬ ПЕРЕБОК ТНГ, КГС/Ч	РАДОВЫЕ РЕЖИМЫ		ТОРЦЕВЫЕ РЕЖИМЫ		ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ НА РИГЕЛЬ ПЕРЕБОК ТНГ, КГС/Ч	РАДОВЫЕ РЕЖИМЫ		ТОРЦЕВЫЕ РЕЖИМЫ			
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ						УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ					
		P1	P1	P1	P1			P1	P1	P1	P1		
1-6-1(4,8)	11000	<u>PЖ 8.52-4-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-7-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-5-РМ6-T</u>		2-6-1(4,8)	11000	<u>PЖ 8.52-1-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-6-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-5-РМ6-T</u>			
	14500	<u>PЖ 8.52-6-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-9-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-5-РМ6-T</u>			14500	<u>PЖ 8.52-4-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-7-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-5-РМ6-T</u>			
	18000	<u>PЖ 8.52-7-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-11-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-5-РМ6-T</u>			18000	<u>PЖ 8.52-6-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-7-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-5-РМ6-T</u>			
	21500	<u>PЖ 8.52-11-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-11-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-5-РМ6-T</u>			21500	<u>PЖ 8.52-9-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-5-РМ6-T</u>			
1-6-1(6,0)	11000	<u>PЖ 8.52-3-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-6-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>		2-6-1(6,0)	11000	<u>PЖ 8.52-2-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-6-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			
	14500	<u>PЖ 8.52-6-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-7-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			14500	<u>PЖ 8.52-3-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-9-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			
	18000	<u>PЖ 8.52-6-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-7-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			18000	<u>PЖ 8.52-6-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-10-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			
	21500	<u>PЖ 8.52-7-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-7-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			21500	<u>PЖ 8.52-7-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-10-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			
1-6-1(7,2)	11000	<u>PЖ 8.52-6-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-6-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>		2-6-1(7,2)	11000	<u>PЖ 8.52-2-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-6-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			
	14500	<u>PЖ 8.52-6-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-7-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			14500	<u>PЖ 8.52-6-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-7-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			
	18000	<u>PЖ 8.52-7-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-7-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			18000	<u>PЖ 8.52-6-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-10-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			
	21500	<u>PЖ 8.52-7-РМ6</u> <u>PЖ 8.52-10-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			2150	<u>PЖ 8.52-7-РМ6</u>		<u>PЖ 8.52-7-РМ6-T</u>			
ШИФР СХЕМЫ		УДОБНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ				1421.1-1.93. 0-1-4							
						16 00 136 26							

расчетная нагрузка на перегородку нс. м	правильное ПАМ61		ПАМ61 тарасовское		
	Условные марки				
	P1	P2	P1	P2	
3-6-1 (4,8)	11000	<u>РЖ 8.52-1-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-6-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-1-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-4-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-5-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-5-РМБ-Т</u>
	14500	<u>РЖ 8.52-6-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-7-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-4-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-6-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-5-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-5-РМБ-Т</u>
	18000	<u>РЖ 8.52-7-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-7-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-6-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-7-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-5-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-5-РМБ-Т</u>
	21500	<u>РЖ 8.52-9-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-11-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-9-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-5-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-5-РМБ-Т</u>
3-6-1 (6,0)	11000	<u>РЖ 8.52-2-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-6-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-2-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-3-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>
	14500	<u>РЖ 8.52-6-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-6-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-3-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-6-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>
	18000	<u>РЖ 8.52-6-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-7-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-6-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-6-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>
	21500	<u>РЖ 8.52-7-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-10-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-6-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-7-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>
3-6-1 (7,2)	11000	<u>РЖ 8.52-3-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-6-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-2-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-6-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>
	14500	<u>РЖ 8.52-6-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-7-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-3-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-6-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>
	18000	<u>РЖ 8.52-6-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-7-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-6-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-7-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>
	21500	<u>РЖ 8.52-7-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-10-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-6-РМБ</u> <u>РЖ 8.52-10-РМБ</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>	<u>РЖ 8.52-7-РМБ-Т</u>

1421.1-193.0-1-4

3

400136 27

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИДЛН ПЕРЕКР. КОД Н	РАЗГОВОЛЬЕ РАМЫ		ТОРУЕВСКИЕ РАМЫ	
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ		РИДЛЕЙ	
		P1	P2	P1	P2
1-6-2 (4,8; 4,8)	11000	<u>PЖ 8.52 - 4 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 1 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 3 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6-Т</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6-Т</u>
1-6-2 (6,0; 4,8)	11000	<u>PЖ 8.52 - 4 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6-Т</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6-Т</u>
1-6-2 (6,0; 6,0)	11000	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6-Т</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 11 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6-Т</u>
1-6-2 (1,1; 6,0)	11000	<u>PЖ 8.52 - 1 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6-Т</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6-Т</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6-Т</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 6 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 11 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6</u>	<u>PЖ 8.52 - 5 - АИБ6-Т</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АИБ6-Т</u>

1.421.7-1.93. 0-1-4

1
4

L 00136 28

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ ПЕРЕКР. КНГ/М	РАЗОБЫЕ РАМЫ		ТОЧЕЧЕВЫЕ РАМЫ	
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ			
		P1	P2	P1	P2
2-6-2 (4,8; 4,8)	11000	<u>PЖC 8.52 - 1 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 1 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>
	14500	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 4 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>
	18000	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 9 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>
	21500	<u>PЖC 8.52 - 9 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 9 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B-T</u>
2-6-2 (6,0; 4,8)	11000	<u>PЖC 8.52 - 1 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 1 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>
	14500	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>
	18000	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 9 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 9 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>
	21500	<u>PЖC 8.52 - 9 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 9 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B-T</u>
2-6-2 (6,0; 6,0)	11000	<u>PЖC 8.52 - 4 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 4 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>
	14500	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>
	18000	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 9 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 9 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>
	21500	<u>PЖC 8.52 - 9 - A₁₁₁B</u> —	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> —	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B-T</u>
2-6-2 (7,2; 6,0)	11000	<u>PЖC 8.52 - 1 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 2 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B-T</u>
	14500	<u>PЖC 8.52 - 4 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B-T</u>
	18000	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> <u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B</u>	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B-T</u>
	21500	<u>PЖC 8.52 - 9 - A₁₁₁B</u> —	<u>PЖC 8.52 - 6 - A₁₁₁B</u> —	<u>PЖC 8.52 - 5 - A₁₁₁B-T</u>	<u>PЖC 8.52 - 7 - A₁₁₁B-T</u>

1.421.1-1.93. 0-1-4

100

5

15 00 136 2.9

ШИФР СХЕМЫ	Номер, Н расчетные нагрузки на рельсы перевозят.	РАЗГОВОРЕЧИЕ РАМЫ			
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ		РНГЕДЕЙ	
		P1	P2	P3	P4
3-6-2 (4,8; 4,8)	11000	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 11 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 9 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>
3-6-2 (6,0; 4,8)	11000	<u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 11 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 9 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 11 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>
3-6-2 (6,0; 6,0)	11000	<u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 11 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 9 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 11 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>
3-6-2 (7,2; 6,0)	11000	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 2 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 2 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 9 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 11 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - АМБ</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - АМБ</u> <u>PЖ 8.52 - 7 - АМБ</u>

1.422.1-1.93. 0-1-4

6

УДК 136 30

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНЫЕ НАПРУЖЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ ПЕРЕКЛЮЧА- ЮЩИМИ	ТОРЦЕВЫЕ РАНОВЫЕ УСЛОВИЯ МАРКИ РИГЕЛЕЙ			
		P1	P2	P3	P4
3-6-2 (4,8; 4,8)	11000	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T
	14500	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T
	18000	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T
	21500	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T
3-6-2 (6,0; 4,8)	11000	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T
	14500	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T
	18000	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T
	21500	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T
3-6-2 (6,0; 6,0)	11000	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T
	14500	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T
	18000	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T
	21500	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T
3-6-2 (11,2; 6,0)	11000	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T
	14500	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T
	18000	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T
	21500	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T	PXK 8.52-5-AB ¹ B-T	PXK 8.52-7-AB ¹ B-T

1.924.1-1.93.0-1-4

7

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕБОРКИ ИС/И М	РАБОЧИЕ ПАРАМЫ			ТОРИЗЕВЫЕ ПАРАМЫ		
		P1	P2	УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ	P1	P2	P3
1-6-3 (4,8; 4,8)	11000	<u>PXK 8.52-4-AIII6</u> <u>PXK 8.52-6-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-1-AIII6</u> <u>PXK 8.52-6-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-4-AIII6</u> <u>PXK 8.52-6-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>
	14500	<u>PXK 8.52-1-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>
	18000 (2-й ОБЕР.)	<u>PXK 8.52-9-AIII6</u> <u>PXK 8.52-11-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6</u> <u>PXK 8.52-9-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6</u> <u>PXK 8.52-9-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>
	18000 (3-й ОБЕР.)	<u>PXK 8.52-9-AIII6</u> <u>PXK 8.52-11-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>
1-6-3 (6,0; 4,8)	11000 (1-й ОБЕР.)	<u>PXK 8.52-4-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-4-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6-T</u>
	11000 (2-й ОБЕР.)	<u>PXK 8.52-4-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-4-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6-T</u>
	14500 (2-й ОБЕР.)	<u>PXK 8.52-7-AIII6</u> <u>PXK 8.52-9-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>
	14500 (3-й ОБЕР.)	<u>PXK 8.52-7-AIII6</u> <u>PXK 8.52-9-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6-T</u>
1-6-3 (6,0; 6,0)	18000	<u>PXK 8.52-9-AIII6</u> <u>PXK 8.52-11-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6-T</u>
	11000	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6-T</u>
	14500	<u>PXK 8.52-7-AIII6</u> <u>PXK 8.52-11-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6-T</u>
	18000	<u>PXK 8.52-11-AIII6</u> <u>PXK 8.52-11-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6-T</u>
1-6-3 (7,2; 6,0)	11000	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-1-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>
	14500	<u>PXK 8.52-7-AIII6</u> <u>PXK 8.52-11-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>
	18000	<u>PXK 8.52-11-AIII6</u> <u>PXK 8.52-11-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-6-AIII6</u> <u>PXK 8.52-7-AIII6</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-5-AIII6-T</u>	<u>PXK 8.52-7-AIII6-T</u>

ШИФР СКЕМЫ №С/М	РАЗОБЫЛЕ РАМ61			УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ			ТОЧЕВЫЕ РАМ61		
	P1		P2	P3	P1		P2	P3	
	PXK 8.52-1-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-1-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-4-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T
2-6-3 (14.8; 4.8)	11000	PXK 8.52-1-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-1-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-4-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T
	14500	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-4-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T
	18000	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-9-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	21500	PXK 8.52-9-АМ6	—	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	—	—	—	—	—	—	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
2-6-3 (6.0; 4.8)	11000	PXK 8.52-1-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-1-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-4-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	14500	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-4-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T
	18000	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-9-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	21500	PXK 8.52-9-АМ6	—	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	—	—	—	—	—	—	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
2-6-3 (4.0; 6.0)	11000	PXK 8.52-1-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-4-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-4-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	14500	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-4-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T
	18000	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-11-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	21500	PXK 8.52-11-АМ6	—	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	—	—	—	—	—	—	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
2-6-3 (6.0; 7.2)	11000	PXK 8.52-4-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-1-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-3-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	14500	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-4-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	18000	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-11-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-6-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	21500	PXK 8.52-11-АМ6	—	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-7-АМ6	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T
	—	—	—	—	—	—	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-5-АМ6-T	PXK 8.52-7-АМ6-T

1.421.1-1.93. 0-1-4

Черт.

9

15.00136 33

ЧИСЛОВОЙ СХЕМЫ	ЧИСЛОВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕБРОД.	РАЗМЕРЫ РАМЫ					
		Л1	Л2	Л3	Л4	Л5	Л6
3-6-3 (48; 4,8)	11000	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>
	14500	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>
	18000	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>
	21500	<u>PX 8.52 - 9 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>
	—	<u>PX 8.52 - 11 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>
3-6-3 (6,0; 4,8)	11000	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>
	14500	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>
	18000	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 3 - AII6</u>
	21500	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 9 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>
	—	<u>PX 8.52 - 11 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>
3-6-3 (6,0; 6,0)	11000	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>
	14500	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>
	18000	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 3 - AII6</u>
	21500	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 11 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>
	—	<u>PX 8.52 - 11 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>
3-6-3 (7,2; 6,0)	11000	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 2 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 10 - AII6</u>
	14500	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 3 - AII6</u>
	18000	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 3 - AII6</u>
	21500	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>
	—	<u>PX 8.52 - 11 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 7 - AII6</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AII6</u>

1421.1-193. 0-1-4

Лист

10

400136 34

ШИФР СХЕМЫ	ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА НА РИВЕР ПЕРЕК. КРОСС.	ТОРЧЕВЫЕ РАМЫ					
		УСЛОВНЫЕ НАРКИ			РНКЕРЫ		
		P1	P2	P3	P4	P5	P6
3-6-3 (1,8; 4,8)	11000	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T
	14500	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T
	18000	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T
	21500	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T
3-6-3 (6,0; 4,8)	11000	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T
	14500	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T
	18000	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T
	21500	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T
3-6-3 (6,0; 6,0)	11000	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T
	14500	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T
	18000	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T
	21500	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T
3-6-3 (7,2; 6,0)	11000	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T
	14500	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T
	18000	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T
	21500	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 5 - A ₁ M ₆ -T	PXK 8.52 - 7 - A ₁ M ₆ -T
						1-421.1-1.93. 0-1-4	11007
						Л 00186 35	11

ДЛЯ РЫГЕЛЕЙ С АРМАТУРОЙ АИ

ДЛЯ РИГЕЛЕЙ С АРМАТУРОЙ АIV					
ШИФР СХЕМЫ	РАБОЧИЕ РАМЫ		РАМЫ ТОРЦЕВЫЕ		
	УСЛОВНЫЕ НАРКИ РИГЕЛЕЙ				
	P1	P1	P1	P1	P1
1-6-1(4.8)	11000	<u>PXK 8.52-4-AIV</u> <u>PXK 8.52-8-AIV</u>		PXK 8.52-5-AIV-T	
	14500	<u>PXK 8.52-6-AIV</u> <u>PXK 8.52-9-AIV</u>		PXK 8.52-5-AIV-T	
	18000	<u>PXK 8.52-8-AIV</u> <u>PXK 8.52-11-AIV</u>		PXK 8.52-5-AIV-T	
	21500	<u>PXK 8.52-11-AIV</u> <u>PXK 8.52-11-AIV</u>		PXK 8.52-5-AIV-T	
1-6-1(6.0)	11000	<u>PXK 8.52-3-AIV</u> <u>PXK 8.52-6-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	
	14500	<u>PXK 8.52-6-AIV</u> <u>PXK 8.52-8-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	
	18000	<u>PXK 8.52-6-AIV</u> <u>PXK 8.52-6-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	
	21500	<u>PXK 8.52-8-AIV</u> <u>PXK 8.52-8-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	
1-6-1(7.2)	11000	<u>PXK 8.52-6-AIV</u> <u>PXK 8.52-6-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	
	14500	<u>PXK 8.52-6-AIV</u> <u>PXK 8.52-8-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	
	18000	<u>PXK 8.52-8-AIV</u> <u>PXK 8.52-8-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	
	21500	<u>PXK 8.52-8-AIV</u> <u>PXK 8.52-10-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	
2-6-1(4.8)					
2-6-1(6.0)	11000	<u>PXK 8.52-1-AIV</u> <u>PXK 8.52-6-AIV</u>		PXK 8.52-5-AIV-T	
	14500	<u>PXK 8.52-4-AIV</u> <u>PXK 8.52-8-AIV</u>		PXK 8.52-5-AIV-T	
	18000	<u>PXK 8.52-6-AIV</u> <u>PXK 8.52-8-AIV</u>		PXK 8.52-5-AIV-T	
	21500	<u>PXK 8.52-9-AIV</u>		PXK 8.52-5-AIV-T	
2-6-1(7.2)					
2-6-1(7.2)	11000	<u>PXK 8.52-2-AIV</u> <u>PXK 8.52-6-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	
	14500	<u>PXK 8.52-6-AIV</u> <u>PXK 8.52-8-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	
	18000	<u>PXK 8.52-6-AIV</u> <u>PXK 8.52-10-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	
	21500	<u>PXK 8.52-8-AIV</u> <u>PXK 8.52-10-AIV</u>		PXK 8.52-6-AIV-T	

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОБЩЕМУ МАТЕРИАЛУ

ШАГР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РУБЕЖ КГС/М	РАЗОБРАТЬ ПАНЕЛИ		ПАНЕЛИ ГОРДОВОДСТВО	
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ		Р1	Р2
		P1	P2		
3-6-1 (4.8)	11000	<u>РЖК 8.52-1-AIV</u> <u>РЖК 8.52-6-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-1-AIV</u> <u>РЖК 8.52-4-AIV</u>	РЖК 8.52-5-AIV-T	РЖК 8.52-5-AIV-T
	14500	<u>РЖК 8.52-6-AIV</u> <u>РЖК 8.52-8-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-4-AIV</u> <u>РЖК 8.52-6-AIV</u>	РЖК 8.52-5-AIV-T	РЖК 8.52-5-AIV-T
	18000	<u>РЖК 8.52-8-AIV</u> <u>РЖК 8.52-8-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-6-AIV</u> <u>РЖК 8.52-8-AIV</u>	РЖК 8.52-5-AIV-T	РЖК 8.52-5-AIV-T
	21500	<u>РЖК 8.52-9-AIV</u> <u>РЖК 8.52-11-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-8-AIV</u> <u>РЖК 8.52-9-AIV</u>	РЖК 8.52-5-AIV-T	РЖК 8.52-5-AIV-T
3-6-1 (6.0)	11000	<u>РЖК 8.52-2-AIV</u> <u>РЖК 8.52-6-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-2-AIV</u> <u>РЖК 8.52-3-AIV</u>	РЖК 8.52-6-AIV-T	РЖК 8.52-6-AIV-T
	14500	<u>РЖК 8.52-6-AIV</u> <u>РЖК 8.52-8-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-3-AIV</u> <u>РЖК 8.52-6-AIV</u>	РЖК 8.52-6-AIV-T	РЖК 8.52-6-AIV-T
	18000	<u>РЖК 8.52-6-AIV</u> <u>РЖК 8.52-8-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-6-AIV</u> <u>РЖК 8.52-6-AIV</u>	РЖК 8.52-6-AIV-T	РЖК 8.52-6-AIV-T
	21500	<u>РЖК 8.52-8-AIV</u> <u>РЖК 8.52-10-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-6-AIV</u> <u>РЖК 8.52-8-AIV</u>	РЖК 8.52-6-AIV-T	РЖК 8.52-6-AIV-T
3-6-1 (7.2)	11000	<u>РЖК 8.52-3-AIV</u> <u>РЖК 8.52-6-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-2-AIV</u> <u>РЖК 8.52-6-AIV</u>	РЖК 8.52-6-AIV-T	РЖК 8.52-6-AIV-T
	14500	<u>РЖК 8.52-6-AIV</u> <u>РЖК 8.52-8-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-3-AIV</u> <u>РЖК 8.52-6-AIV</u>	РЖК 8.52-6-AIV-T	РЖК 8.52-6-AIV-T
	18000	<u>РЖК 8.52-6-AIV</u> <u>РЖК 8.52-8-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-6-AIV</u> <u>РЖК 8.52-8-AIV</u>	РЖК 8.52-6-AIV-T	РЖК 8.52-6-AIV-T
	21500	<u>РЖК 8.52-8-AIV</u> <u>РЖК 8.52-10-AIV</u>	<u>РЖК 8.52-6-AIV</u> <u>РЖК 8.52-6-AIV</u>	РЖК 8.52-6-AIV-T	РЖК 8.52-6-AIV-T

1.421.1-1.93. 0-1-4

Лист

13

Л 00136 37

ШИФР СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель кгс/м	РАБОЧИЕ РАМЫ		РАМЫ ТОРМОЗНЫЕ	
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ		РИГЕЛЕЙ	
		P1	P2	P1	P2
1-6-2(4;8;4;8)	11000	<u>PЖ 8.52- 4 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 4 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
1-6-2(6;0;4;8)	11000	<u>PЖ 8.52- 4 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 4 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
1-6-2(6;0;6;0)	11000	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 4 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 11 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
1-6-2(7;2;6;0)	11000	<u>PЖ 8.52- 1 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 3 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 11 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>

1.421.1-1.93. 0-1-4

14

400136 38

ШИФР СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на рингель кгс/м	РАБОЧИЕ РАМЫ		ТОРИЕВЫЕ РАМЫ	
		Условные марки		рингелей	
		P1	P2	P1	P2
2-6-2 (48; 4; 8)	11000	<u>PЖ 8.52- 1 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 1 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 4 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
2-6-2 (6.0; 4.8)	11000	<u>PЖ 8.52- 1 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 1 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
2-6-2 (6.0; 6.0)	11000	<u>PЖ 8.52- 4 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 4 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 11 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
2-6-2 (7.2; 6.0)	11000	<u>PЖ 8.52- 1 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 2 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52- 4 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u> <u>PЖ 8.52- 8 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52- 9 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV</u>	<u>PЖ 8.52- 5 - AIV-T</u>	<u>PЖ 8.52- 6 - AIV-T</u>
1.42.1-1.93. 0-1-4				1400436 39	

ШИФР СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на рингель кгс/м	РАЗОВЫЕ РАБОТЫ			
		УСЛОВНЫЕ НАРОКИ РИГЕЛЕЙ		P1 P2 P3 P4	
				P1	P2 P3 P4
3-6-2 (4,8, 4,8)	11000	<u>PX 8.52 - 1 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 6 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 6 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 4 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 4 - AIV</u>
	14500	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 6 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 6 - AIV</u>
	18000	<u>PX 8.52 - 8 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 11 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>
	21500	<u>PX 8.52 - 9 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 11 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 8 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 9 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>
3-6-2 (6,0, 4,8)	11000	<u>PX 8.52 - 4 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 6 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 4 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 4 - AIV</u>
	14500	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 6 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 6 - AIV</u>
	18000	<u>PX 8.52 - 8 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 11 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 8 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 9 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>
	21500	<u>PX 8.52 - 9 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 11 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 8 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 9 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>
3-6-2 (6,0; 6,0)	11000	<u>PX 8.52 - 4 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 6 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 4 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 1 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 4 - AIV</u>
	14500	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 6 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 4 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 6 - AIV</u>
	18000	<u>PX 8.52 - 8 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 11 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 8 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 9 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>
	21500	<u>PX 8.52 - 9 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 11 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 8 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 9 - AIV</u>	<u>PX 8.52 - 6 - AIV</u> <u>PX 8.52 - 8 - AIV</u>

1.425.1-1.93.0-1-4

16

Ls 00136 40

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ КНС/М	ТОРИЕВЫЕ РАНГИ.			
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ			
		P1	P2	P3	P4
3-6-2 (4.8; 4.8)	11000	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T			
	14500	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T			
	18000	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T			
	21500	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T	PЖC 8.52-6-A ^{IV} -T	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T	PЖC 8.52-6-A ^{IV} -T
3-6-2 (6.0; 4.8)	11000	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T			
	14500	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T			
	18000	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T			
	21500	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T	PЖC 8.52-6-A ^{IV} -T	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T	PЖC 8.52-6-A ^{IV} -T
3-6-2 (6.0; 4.8)	11000	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T			
	14500	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T			
	18000	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T			
	21500	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T	PЖC 8.52-6-A ^{IV} -T	PЖC 8.52-5-A ^{IV} -T	PЖC 8.52-6-A ^{IV} -T

ШИФР СХЕМЫ	ПОСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ КГС/М	РАЗОБРАТЬ РАНЕЙ			
		P1	P2	P3	P4
3-6-2 (7.2; 6.0)	11000	<u>PAC 8.52-1-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>	<u>PAC 8.52-2-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>	<u>PAC 8.52-1-AIV</u> <u>PAC 8.52-4-AIV</u>	<u>PAC 8.52-2-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>
	14500	<u>PAC 8.52-4-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-3-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>	<u>PAC 8.52-4-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>	<u>PAC 8.52-3-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>
	18000	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>
	21500	<u>PAC 8.52-9-AIV</u> <u>PAC 8.52-11-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-8-AIV</u> <u>PAC 8.52-9-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>
1-6-2 (4.8; 4.8)	11000	<u>PAC 8.52-4-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>	<u>PAC 8.52-1-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>	<u>PAC 8.52-4-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>	
	14500	<u>PAC 8.52-8-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	
	18000	<u>PAC 8.52-9-AIV</u> <u>PAC 8.52-11-AIV</u>	<u>PAC 8.52-8-AIV</u> <u>PAC 8.52-9-AIV</u>	<u>PAC 8.52-8-AIV</u> <u>PAC 8.52-9-AIV</u>	
	18000	<u>PAC 8.52-9-AIV</u> <u>PAC 8.52-11-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	
1-6-3 (6.0; 4.8)	11000 (I-II ВСПР.)	<u>PAC 8.52-4-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-4-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	
	11000 (III-IV ВСПР.)	<u>PAC 8.52-4-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-4-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	
	11500 (I-II ВСПР.)	<u>PAC 8.52-8-AIV</u> <u>PAC 8.52-9-AIV</u>	<u>PAC 8.52-8-AIV</u> <u>PAC 8.52-9-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	
	14500 (III-IV ВСПР.)	<u>PAC 8.52-8-AIV</u> <u>PAC 8.52-9-AIV</u>	<u>PAC 8.52-4-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>	
	18000	<u>PAC 8.52-9-AIV</u> <u>PAC 8.52-11-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-8-AIV</u>	<u>PAC 8.52-6-AIV</u> <u>PAC 8.52-6-AIV</u>	

1421.1-193. 0-1-4

18

Б 00136 42

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НГРУЗКА НА РНГЕЛЮ НГ/М	ТОРЦЕВЫЕ РАМЫ			
		P1	P2	P3	P4
3-6-2 (22; 6.0)	11000	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-6- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-6- <u>AIV-T</u>
	14500	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-6- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-6- <u>AIV-T</u>
	18000	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-6- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-6- <u>AIV-T</u>
	21500	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-6- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-6- <u>AIV-T</u>
1-6-3 (4.8; 4.8)	11000	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	
	14500	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	
	18000 (I-II ВЕРП.)	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	
	18000 (III-IV ВЕРП.)	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-6- <u>AIV-T</u>	
1-6-3 (6.0; 4.8)	11000 (I-II ВЕРП.)	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	
	11000 (III-IV ВЕРП.)	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	
	14500 (I-II ВЕРП.)	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	
	14500 (III-IV ВЕРП.)	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-7- <u>AIV-T</u>	
	18000	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-5- <u>AIV-T</u>	PЖC 8.52-7- <u>AIV-T</u>	

1.42.1-1.93. 0-1-4

19

18 00136 43

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ КГ/М	РАБОТЫЕ ПАМПЫ			ТОРИЕВЫЕ ПАМПЫ		
		УСЛОВИЯ МАРКИ РИГЕЛЕЙ					
		P1	P2	P3	P1	P2	P3
1-6-3 (6,0; 7,6)	11000	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>
	14500	<u>PX8.52-8-AIV</u> <u>PX8.52-11-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-6-AIV-T</u>
	18000	<u>PX8.52-11-AIV</u> <u>PX8.52-11-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-6-AIV-T</u>
1-6-3 (7,2; 7,2)	11000	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-1-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-6-AIV</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-6-AIV-T</u>
	14500	<u>PX8.52-8-AIV</u> <u>PX8.52-11-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-6-AIV-T</u>
	18000	<u>PX8.52-11-AIV</u> <u>PX8.52-11-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-6-AIV-T</u>
2-6-3 (4,8; 4,8)	11000	<u>PX8.52-1-AIV</u> <u>PX8.52-6-AIV</u>	<u>PX8.52-1-AIV</u> <u>PX8.52-6-AIV</u>	<u>PX8.52-1-AIV</u> <u>PX8.52-6-AIV</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>
	14500	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-4-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>
	18000	<u>PX8.52-8-AIV</u> <u>PX8.52-9-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u> <u>PX8.52-8-AIV</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-6-AIV-T</u>
	21500	<u>PX8.52-9-AIV</u>	<u>PX8.52-8-</u>	<u>PX8.52-6-AIV</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-5-AIV-T</u>	<u>PX8.52-6-AIV-T</u>

1.421.1-1.93. 0-1-4

100

400136 44

20

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ КНс/М	РАБОЩИЕ РАНГИ			ТОРЧЕВЫЕ РАНГИ		
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ					
		P1	P2	P3	P1	P2	P3
2-6-3 (6,0; 4,8)	11000	<u>PЖ8.52-1-АН</u> <u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-1-АН</u> <u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-4-АН</u> <u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>
	14500	<u>PЖ8.52-6-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-4-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-3-АН</u> <u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-6-АН-T</u>
	18000	<u>PЖ8.52-8-АН</u> <u>PЖ8.52-9-АН</u>	<u>PЖ8.52-6-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-6-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-6-АН-T</u>
	21500	<u>PЖ8.52-9-АН</u>	<u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-6-АН-T</u>
2-6-3 (6,0; 6,0)	11000	<u>PЖ8.52-1-АН</u> <u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-4-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-4-АН</u> <u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-6-АН-T</u>
	14500	<u>PЖ8.52-6-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-4-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-6-АН</u> <u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>
	18000	<u>PЖ8.52-8-АН</u> <u>PЖ8.52-11-АН</u>	<u>PЖ8.52-6-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-6-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-6-АН-T</u>
	21500	<u>PЖ8.52-11-АН</u>	<u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-6-АН-T</u>
2-6-3 (4,2; 6,0)	11000	<u>PЖ8.52-4-АН</u> <u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-1-АН</u> <u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-3-АН</u> <u>PЖ8.52-6-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-6-АН-T</u>
	14500	<u>PЖ8.52-6-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-4-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-6-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-6-АН-T</u>
	18000	<u>PЖ8.52-8-АН</u> <u>PЖ8.52-11-АН</u>	<u>PЖ8.52-6-АН</u> <u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-6-АН</u> <u>PЖ8.52-9-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-6-АН-T</u>
	21500	<u>PЖ8.52-11-АН</u>	<u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-8-АН</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-5-АН-T</u>	<u>PЖ8.52-6-АН-T</u>

1-421-1-193.0-1-4

Лист

27

400136 45

PA90B61E PAN61

УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ ПОГРУЗКА НА РИГЕЛЬ Кгс/м	УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6
3-6-3 (4.8; 4.8)	11000	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV
	14500	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV
	18000	PXK 8.52-8-AIV PXK 8.52-9-AIV	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV				
	21500	PXK 8.52-11-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV
3-6-3 (6.0; 4.8)	11000	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV
	14500	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV
	18000	PXK 8.52-8-AIV PXK 8.52-9-AIV	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV				
	21500	PXK 8.52-11-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV
3-6-3 (6.0; 6.0)	11000	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV
	14500	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV
	18000	PXK 8.52-8-AIV PXK 8.52-11-AIV	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV				
	21500	PXK 8.52-11-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV
3-6-3 (7.2; 6.0)	11000	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-2-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV	PXK 8.52-1-AIV PXK 8.52-4-AIV
	14500	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV
	18000	PXK 8.52-8-AIV PXK 8.52-11-AIV	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-4-AIV PXK 8.52-6-AIV	PXK 8.52-3-AIV PXK 8.52-6-AIV
	21500	PXK 8.52-11-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-8-AIV	PXK 8.52-6-AIV

1421.1-193.0-1-4

1007

Б00136 46

22

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ МАРГИНА НА РНГЕЛЫ КГс/м	ТОРЦЕВЫЕ РАМЫ					
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ РНГЕЛЕЙ					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6
3-6-3 (4.8; 4.8)	11000	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T
	14500	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T
	18000	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T
	21500	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T
3-6-3 (6.0; 4.8)	11000	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T
	14500	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T
	18000	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T
	21500	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T
3-6-3 (6.0; 6.0)	11000	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T
	14500	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T
	18000	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T
	21500	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T
3-6-3 (7.2; 6.0)	11000	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T
	14500	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T
	18000	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T
	21500	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-5-РНГ-T	PЖ 8.52-6-РНГ-T

1.421.1-1.93. 0-1-4

1400136 47

23

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ КН/М	РАЗОВЫЕ РАМЫ		ТОРЦЕВЫЕ РАМЫ		ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ	РАЗОВЫЕ РАМЫ		ТОРЦЕВЫЕ РАМЫ			
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ		УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ				УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ		УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ			
		P1	P1	P1	P1			P1	P1	P1	P1		
1-6-1 (4.8)	11000	<u>PЖК 8.52 - 4 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 3 - А ₁ Л ₁ -T		2-6-1 (4.8)	11000	<u>PЖК 8.52 - 1 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 3 - А ₁ Л ₁ -T			
	14500	<u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 9 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 3 - А ₁ Л ₁ -T			14500	<u>PЖК 8.52 - 4 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 3 - А ₁ Л ₁ -T			
	18000	<u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 11 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 3 - А ₁ Л ₁ -T			18000	<u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 3 - А ₁ Л ₁ -T			
	21500	<u>PЖК 8.52 - 11 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 11 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 3 - А ₁ Л ₁ -T			21500	<u>PЖК 8.52 - 9 - А₁Л₁</u> —		PЖК 8.52 - 3 - А ₁ Л ₁ -T			
1-6-1 (6.0)	11000	<u>PЖК 8.52 - 3 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T		2-6-1 (6.0)	11000	<u>PЖК 8.52 - 2 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			
	14500	<u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			14500	<u>PЖК 8.52 - 3 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			
	18000	<u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			18000	<u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 10 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			
	21500	<u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			21500	<u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 10 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			
1-6-1 (7.2)	11000	<u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T		2-6-1 (7.2)	11000	<u>PЖК 8.52 - 2 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			
	14500	<u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			14500	<u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			
	18000	<u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			18000	<u>PЖК 8.52 - 6 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 10 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			
	21500	<u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u> <u>PЖК 8.52 - 10 - А₁Л₁</u>		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			21500	<u>PЖК 8.52 - 8 - А₁Л₁</u> —		PЖК 8.52 - 7 - А ₁ Л ₁ -T			

ПРИМЕРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СИСТЕМЫ И СОСТАВА

1.42.1-1.93. 0-1-4

посл
24

У 00136 48

ШИФР СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель кгс/м	РАЗБОРКА РАМЫ		РАМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ	
		УСЛОВНОЕ ОПИСАНИЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ		РАМЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ	
		P1	P2	P1	P2
3-6-1(4,8)	11000	<u>PЖ 8.52-1-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-6-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-1-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-4-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-3-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-A_TV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52-6-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-8-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-4-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-6-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-3-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-A_TV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52-8-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-8-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-6-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-8-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-3-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-A_TV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52-9-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-11-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-8-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-9-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-3-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-A_TV-T</u>
3-6-1(6,0)	11000	<u>PЖ 8.52-2-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-6-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-2-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-3-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52-6-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-8-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-3-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-6-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52-6-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-8-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-6-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-6-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52-8-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-10-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-6-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-8-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>
3-6-1(7,2)	11000	<u>PЖ 8.52-3-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-6-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-2-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-6-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52-6-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-8-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-3-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-6-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52-6-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-8-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-6-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-8-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-9-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52-8-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-10-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-6-A_TV</u> <u>PЖ 8.52-10-A_TV</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-A_TV-T</u>

1421.1-1.93. 0-1-4

25

400136 49

ШИФР СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель кгс/м	РАБОЧИЕ РАМЫ		ТОРИЕВЫЕ РАМЫ.	
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ		РИГЕЛЕЙ	
		P1	P2	P1	P2
1-6-2 (4.8; 4.8)	11000	<u>PЖ 8.52 - 4 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 1 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - Ат_Y-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - Ат_Y-T</u>
1-6-2 (6.0; 4.8)	11000	<u>PЖ 8.52 - 4 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - Ат_Y-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - Ат_Y-T</u>
1-6-2 (6.0; 6.0)	11000	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 4 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - Ат_Y-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 11 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - Ат_Y-T</u>
1-6-2 (7.2; 6.0)	11000	<u>PЖ 8.52 - 1 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - Ат_Y-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - Ат_Y-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 9 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 6 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - Ат_Y-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 11 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u> <u>PЖ 8.52 - 8 - Ат_Y</u>	<u>PЖ 8.52 - 3 - Ат_Y-T</u>	<u>PЖ 8.52 - 7 - Ат_Y-T</u>

1.421.1-1.93. 0-1-4

1000
26

Б 00136 50

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НН РНГЕЛН КГС/М	РАЗОВЫЕ РАМЫ		ТОРЦЕВЫЕ РАМЫ	
		УСЛОВИЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ			
		P1	P2	P1	P2
2-6-2 (4,8; 4,8)	11000	<u>PЖ 8.52-1-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-1-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-4-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-9-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52-9-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-9-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-Ат^Y-T</u>
2-6-2 (6,0; 4,8)	11000	<u>PЖ 8.52-1-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-1-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-9-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-9-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52-9-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-9-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-Ат^Y-T</u>
2-6-2 (6,0; 6,0)	11000	<u>PЖ 8.52-4-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-4-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-11-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-9-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52-9-Ат^Y</u> —	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> —	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-Ат^Y-T</u>
2-6-2 (7,2; 6,0)	11000	<u>PЖ 8.52-1-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-2-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-Ат^Y-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52-4-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-Ат^Y-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> <u>PЖ 8.52-8-Ат^Y</u>	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-Ат^Y-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52-9-Ат^Y</u> —	<u>PЖ 8.52-6-Ат^Y</u> —	<u>PЖ 8.52-3-Ат^Y-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-Ат^Y-T</u>
1421.1 - 1.93. 0-1-4				1400136 51	

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАПРУЖКА НА РНГЕЛЮ КН/М	P990861E PFM61			
		УСЛОВИЕ МАРКИ РНГЕЛЕЙ		P3	P4
		P1	P2		
3-6-2 (4.8; 4.8)	11000	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u>
	14500	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>
	18000	<u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 11 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>
	21500	<u>P9K 8.52 - 9 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 9 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 9 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>
3-6-2 (6.0; 4.8)	11000	<u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u>
	14500	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>
	18000	<u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 11 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 9 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>
	21500	<u>P9K 8.52 - 9 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 11 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 9 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>
3-6-2 (6.0; 6.0)	11000	<u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u>
	14500	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>
	18000	<u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 11 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 9 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>
	21500	<u>P9K 8.52 - 9 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 11 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 9 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>
3-6-2 (7.2; 6.0)	11000	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 2 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 1 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 2 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>
	14500	<u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 3 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 4 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 3 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>
	18000	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>
	21500	<u>P9K 8.52 - 9 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 11 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 9 - Атв</u>	<u>P9K 8.52 - 6 - Атв</u> <u>P9K 8.52 - 8 - Атв</u>

1.42.1.1 - 1.93. 0-1-4

VUCH

28

16 00136 52

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РНГЕЛЬ КГС/М	ГОРЧЕВЫЕ РЕМОНТЫ.			
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ		РНГЕЛЕЙ	Р4
		P1	P2		
3-6-2 (4,8; 4,8)	11000	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T
	14500	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T
	18000	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T
	21500	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T
3-6-2 (6,0; 4,8)	11000	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T
	14500	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T
	18000	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T
	21500	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T
3-6-2 (6,0; 6,0)	11000	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T
	14500	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T
	18000	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T
	21500	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T
3-6-2 (4,2; 6,0)	11000	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T
	14500	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T
	18000	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T
	21500	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 3 - АТ ₁ Y-T	PЖ 8.52 - 7 - АТ ₁ Y-T

1.421.1-1.93. 0-1-4

Лист 29

400036 53

ШИФР СХЕМЫ	ПОСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ КГС/М	РАЗОВЫЕ ПРИМЫ			ТОРИЗОВЫЕ ПРИМЫ		
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ			РИГЕЛЕЙ		
		P1	P2	P3	P1	P2	P3
1-6-3 (4,8; 4,8)	11000	PЖ 8.52 - 4 - H _T Y	PЖ 8.52 - 1 - H _T Y	PЖ 8.52 - 4 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T
	14500	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T
	18000 (I-II ВСПР.)	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T
	18000 (III-IV ВСПР.)	PЖ 8.52 - 9 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T
	11000 (I-III ВСПР.)	PЖ 8.52 - 11 - H _T Y	PЖ 8.52 - 9 - H _T Y	PЖ 8.52 - 9 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T
	14500 (I-III ВСПР.)	PЖ 8.52 - 11 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T
1-6-3 (6,0; 4,8)	11000	PЖ 8.52 - 4 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 4 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T
	14500	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T
	18000	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T
	11000 (III-IV ВСПР.)	PЖ 8.52 - 9 - H _T Y	PЖ 8.52 - 4 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T
	14500 (III-IV ВСПР.)	PЖ 8.52 - 9 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T
	18000	PЖ 8.52 - 9 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T
1-6-3 (6,0; 6,0)	11000	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T
	14500	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T
	18000	PЖ 8.52 - 11 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T
	11000	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 1 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T
	14500	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T
	18000 (7,2; 6,0)	PЖ 8.52 - 11 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T
	11000	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T
	14500	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 6 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T
	18000	PЖ 8.52 - 11 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 8 - H _T Y	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 3 - H _T Y-T	PЖ 8.52 - 7 - H _T Y-T

1.421.1-1.93.0-1-4

11/00
30

400136 54

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИТЕЛН КГс/М	РЯЗОВЫЕ РАМЫ.			ТОРЦЕВЫЕ РАМЫ		
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИТЕЛЕЙ		Р1	Р2	Р3	Р1
		P1	P2				
2-6-3 (4.8; 4.8)	11000	<u>PЖ 8.52-1-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-1-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-1-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-4-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52-8-РтV</u> <u>PЖ 8.52-9-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52-9-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>
2-6-3 (6.0; 4.8)	11000	<u>PЖ 8.52-1-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-1-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-4-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-4-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52-8-РтV</u> <u>PЖ 8.52-9-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52-9-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>
2-6-3 (6.0; 6.0)	11000	<u>PЖ 8.52-1-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-4-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-4-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-4-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52-8-РтV</u> <u>PЖ 8.52-11-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52-11-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>
2-6-3 (7.2; 6.0)	11000	<u>PЖ 8.52-4-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-1-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV</u> <u>PЖ 8.52-6-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>
	14500	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-4-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>
	18000	<u>PЖ 8.52-8-РтV</u> <u>PЖ 8.52-11-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-6-РтV</u> <u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>
	21500	<u>PЖ 8.52-11-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-8-РтV</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-3-РтV-T</u>	<u>PЖ 8.52-7-РтV-T</u>

1.421.1-1.93. 0-1-4

ШИФР СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ КНС/М	РАЗДЕЛЫ					
		ЧСЛОВЫЕ МАРКИ			РИГЕЛЕЙ		
		P1	P2	P3	P4	P5	P6
3-6-3 (4,8; 4,8)	11000	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-4-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-4-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-</u> <u>PAC 8.52-4-</u>
	14500	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-</u> <u>PAC 8.52-6-</u>
	18000	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-9-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-</u> <u>PAC 8.52-6-</u>
	21500	<u>PAC 8.52-11-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-9-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-</u>
3-6-3 (6,0; 4,8)	11000	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-4-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-4-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-</u> <u>PAC 8.52-4-</u>
	14500	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-3-</u> <u>PAC 8.52-6-</u>
	18000	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-9-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-</u> <u>PAC 8.52-6-</u>
	21500	<u>PAC 8.52-11-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-</u>
3-6-3 (6,0; 6,0)	11000	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-4-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-4-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-</u> <u>PAC 8.52-4-</u>
	14500	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-3-</u> <u>PAC 8.52-6-</u>
	18000	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-11-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-</u> <u>PAC 8.52-6-</u>
	21500	<u>PAC 8.52-11-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-</u>
3-6-3 (7,2; 6,0)	11000	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-2-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-4-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-1-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-4-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-10-</u> <u>PAC 8.52-3-</u>
	14500	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-4-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-6-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-3-</u> <u>PAC 8.52-6-</u>
	18000	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-11-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-Ат̄</u> <u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-</u> <u>PAC 8.52-6-</u>
	21500	<u>PAC 8.52-11-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-8-Ат̄</u>	<u>PAC 8.52-6-</u>

1.421. 1-193.0-1-4

100136 56




32

ШИФР СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель кН/м	ТОЧЕВЫЕ РАМЫ					
		УСЛОВНЫЕ МАРКИ РИГЕЛЕЙ					
		P1	P2	P3	P4	P5	P6
3-6-3 (48; 4.8)	11000	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T					
	14500	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T					
	18000	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T
	21500	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T
3-6-3 (6.0; 4.8)	11000	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T					
	14500	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T
	18000	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T
	21500	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T
3-6-3 (6.0; 6.0)	11000	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T				
	14500	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T
	18000	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T
	21500	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T
3-6-3 (7.2; 6.0)	11000	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T				
	14500	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T				
	18000	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T				
	21500	P _X 8.52-3-H _T ₂ -T	P _X 8.52-7-H _T ₂ -T				


1.421.1-1.93.0-1-4

VUM



33



1-1



1-1



1. Связи см. серию 1.420.1-19 вып. 3-1

2. Узлы крепления связей см. серию 1.420.1-19 вып. 4-2
 (для высот этажей 4,8м см. докум. -2; 6,0м -докум. -4
 и 7,2м -докум. -5).




1.421.1-1.93.0-1-5		
Зав.отв.	Кодыш	Черн.
Н.контр.	Мельников	Лисин
ГИП	Мельников	Лисин
Разраб.	Когова	Когова

МАРКИРОВОЧНЫЕ
СХЕМЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
СВЯЗЕЙ

Бланк типст листов
Р 1 2


УНИПРОМЗДАНИЙ

ШИФР ПОБЕРИТОЙ СХЕМЫ	УСЛОВНЫЕ МАРКИ СВЯЗЕЙ			ШИФР ПОБЕРИТОЙ СХЕМЫ	УСЛОВНЫЕ МАРКИ СВЯЗЕЙ			ШИФР ПОБЕРИТОЙ СХЕМЫ	УСЛОВНЫЕ МАРКИ СВЯЗЕЙ		
	СН	СР	СВ		СН	СР	СВ		СН	СР	СВ
	РАБОЧИЕ МАРКИ СВЯЗЕЙ				РАБОЧИЕ МАРКИ СВЯЗЕЙ				РАБОЧИЕ МАРКИ СВЯЗЕЙ		
1-6-1 (4.8)	C1	—	—	2-6-1 (4.8)	C1	—	—	3-6-1 (4.8)	C1	—	—
1-6-1 (6.0)	C8	—	—	2-6-1 (6.0)	C8	—	—	3-6-1 (6.0)	C8	—	—
1-6-1 (7.2)	C12	—	—	2-6-1 (7.2)	C12	—	—	3-6-1 (7.2)	C12	—	—
1-6-2 (4.8)	C1	C1	—	2-6-2 (4.8)	C1	C1	—	3-6-2 (4.8)	C1	C1	—
1-6-2 (6.0;4.8)	C8	C1	—	2-6-2 (6.0;4.8)	C8	C1	—	3-6-2 (6.0;4.8)	C8	C1	—
1-6-2 (6.0)	C8	C8	—	2-6-2 (6.0)	C8	C8	—	3-6-2 (6.0)	C8	C8	—
1-6-2 (7.2;6.0)	C13	C8	—	2-6-2 (7.2;6.0)	C13	C8	—	3-6-2 (7.2;6.0)	C13	C8	—
1-6-3 (4.8)	C1	C1	C1	2-6-3 (4.8)	C1	C1	C1	3-6-3 (4.8)	C1	C1	C1
1-6-3 (6.0;4.8)	C8	C1	C1	2-6-3 (6.0;4.8)	C8	C1	C1	3-6-3 (6.0;4.8)	C8	C1	C1
1-6-3 (6.0)	C8	C8	C8	2-6-3 (6.0)	C8	C8	C8	3-6-3 (6.0)	C8	C8	C8
1-6-3 (7.2;6.0)	C13	C8	C8	2-6-3 (7.2;6.0)	C13	C8	C8	3-6-3 (7.2;6.0)	C13	C8	C8



					1.421.1-1.93. 0-1 - 6
ИЧУ.ОТГ.	Кодовиц	Н.В.			
ГИП	Янишевский	А.М.			
ИНЖЕНЕР	Горчкова	Л.И.			
РАЗР.ОБ.	Котова	П.А.			

ШИФР ТАБЛИЧНОЙ СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель перекрытия НССМ	Крайние колонны				
		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ДОЛГОВОМ НАПРАВЛЕНИИ	
		N тс	Mx тсм	Qx тс	My тсм	Qy тс
1-6-1(48)	11000	45,9	-12,7	-3,4	-	-
		49,8	-8,5	-6,9	$\pm 0,7$	$\pm 0,2$
1-6-1(6,0)	14500	60,1	-15,5	-11,6	-	-
		57,8	-11,4	-9,1	$\pm 0,7$	$\pm 0,2$
1-6-1(6,0)	18000	72,9	-18,3	-13,8	-	-
		71,3	-14,2	-11,4	$\pm 0,7$	$\pm 0,2$
1-6-1(6,0)	21500	86,7	-21,1	-16,1	-	-
		84,6	-17,0	-13,7	$\pm 0,7$	$\pm 0,2$
1-6-1(6,0)	11000	48,7	-18,5	-14,0	-	-
		45,6	-12,2	-7,3	$\pm 0,9$	$\pm 0,2$
1-6-1(6,0)	14500	61,7	-22,7	-12,7	-	-
		60,2	-16,2	-9,7	$\pm 0,9$	$\pm 0,2$
1-6-1(6,0)	18000	75,8	-26,5	-14,7	-	-
		72,9	-20,2	-12,1	$\pm 0,9$	$\pm 0,2$
1-6-1(6,0)	21500	80,3	-30,5	-17,1	-	-
		86,8	-24,2	-14,7	$\pm 0,9$	$\pm 0,2$



Примечания:

- Все усилия определены для основного сочетания нагрузок.
- Размерность усилий, проведенных в таблице M [тм], N [т], Q [т].
- Знак „-“ (минус) означает направление усилия, обратное указанному по схеме.
- Нормативные усилия могут быть получены из расчетных путем деления последних на усредненный коэффициент перегрузки $K=1,15$.
- Усилия определены без учета смещения опор.
- Для случаев, когда этажерка будет состоять из двух или более температурных блоков (по ширине), усилия M_y и Q_y следует умножать на коэффициент $K=0,6$.
- Усилия N , M_x и Q_x на фундаменты торцевых колонн у температурных швов определяются путем умножения усилий на фундаменты рядовых колонн на коэффициент $K=0,6$, а усилия M_y и Q_y принимаются без изменения.
- Дополнительные усилия на фундаменты торцевых колонн и колонн у температурных швов даны на листе 15.
- Дополнительные усилия на фундаменты связевых колонн даны на листе 16

1.421.1-1.93. 0-1-7				
Зав.отр.	Козырев	Н.Ю.		
И.И.Митников	Митников	Ильин		
ГИП	Митников	Ильин		
Инженер Котова	Котова			

Усилия от расчетных нагрузок на фундаменты колонн

Стандарт	лист	листов
Г	1	16

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

ШИФР ПЛОСКОСТИ СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель перекрытия, кН/м	Крайние колонны				
		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ		
		N тс	Mx тсм	Bx тс	My тсм	By тс
1-6-1 (7,2)	14000	50,1	-19,2	-8,0	-	-
		46,8	-10,7	-5,2	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$
	14500	63,8	-22,8	-9,6	-	-
		60,0	-14,3	-6,9	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$
	18000	76,7	-26,3	-11,4	-	-
		74,2	-17,9	-8,6	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$
	21500	90,7	-29,8	-13,2	-	-
		87,8	-21,5	-10,2	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$
	11000	91,0	-11,3	-7,6	-	-
		86,9	-5,1	-4,1	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$
1-6-2 (7,8)	14500	117,0	-13,0	-8,9	-	-
		112,8	-6,8	-5,4	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$
	18000	116,0	-21,5	-15,1	-	-
		110,8	14,4	-11,5	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$
	21500	112,0	-24,2	-17,2	-	-
		107,8	-17,2	-13,7	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$

ШИФР ПЛОСКОСТИ СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель перекрытия, кН/м	Крайние колонны				
		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ		
		N тс	Mx тсм	Bx тс	My тсм	Bx тс
1-6-2 (6,0)	19000	92,8	-12,8	-6,1	-	-
		86,7	-3,9	-2,3	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$
	14500	119,0	-14,1	-6,9	-	-
		112,8	-5,3	-3,1	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$
	18000	147,0	-22,7	-11,3	-	-
		142,0	-13,1	-7,8	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$
	21500	174,1	-25,3	-13,3	-	-
		163,2	-16,9	-9,2	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$
	11000	94,1	-14,5	-7,0	-	-
		88,2	-4,6	-2,7	$\pm 0,9$	$\pm 0,2$
	14500	120,1	-16,1	-7,8	-	-
		113,9	-6,3	-3,5	$\pm 0,9$	$\pm 0,2$
	18000	148,9	-25,0	-12,8	-	-
		142,8	-14,3	-8,5	$\pm 0,9$	$\pm 0,2$
	21500	176,2	-28,0	-14,6	-	-
		163,2	-17,2	-10,3	$\pm 0,9$	$\pm 0,2$

ШИФР ГЛЯДАРНОЙ СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИТЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ, КГС/М	КРАЙНИЕ			КОЛОНИИ	
		В ПОЛЕПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
N ТС	Mx ТСМ	Rx ТС	My ТСМ	Ry ТС		
1-6-2(7,2;6,0)	11000	93,2	-21,7	-8,3	-	-
		90,0	-7,8	-3,8	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$
	14500	125,3	-24,2	-9,5	-	-
		116,9	-10,4	-4,9	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$
	18000	152,1	-26,9	-10,7	-	-
		144,3	-12,8	-6,2	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$
1-6-3(4,8)	21500	178,3	-29,4	-11,9	-	-
		170,4	-15,4	-7,4	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$
	11000	140,1	-15,1	-9,9	-	-
		133,5	-6,0	-4,8	$\pm 1,6$	$\pm 0,6$
	14500	181,2	-17,0	-11,5	-	-
		174,1	-7,9	-6,3	$\pm 1,6$	$\pm 0,6$
	18000	222,5	-22,7	-15,2	-	-
		217,6	-12,8	-10,0	$\pm 1,6$	$\pm 0,6$

ШИФР ГЛЯДАРНОЙ СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИТЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ, КГС/М	КРАЙНИЕ			КОЛОНИИ	
		В ПОЛЕПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
N ТС	Mx ТСМ	Rx ТС	Mу ТСМ	Rу ТС		
1-6-3(6,0;4,8)	11000	147,3	-11,7	-8,4	-	-
		134,5	-4,7	-2,8	$\pm 1,5$	$\pm 0,3$
	14500	185,6	-22,1	-9,2	-	-
		177,2	-8,3	-4,9	$\pm 1,5$	$\pm 0,3$
	18000	226,5	-23,9	-11,6	-	-
		218,3	-10,1	-6,0	$\pm 1,5$	$\pm 0,3$
1-6-3(6,0)	11000	146,3	-20,2	-9,2	-	-
		134,9	-4,9	-2,8	$\pm 1,2$	$\pm 0,3$
	14500	189,1	-25,3	-14,8	-	-
		177,9	-8,9	-10,4	$\pm 1,2$	$\pm 0,3$
	18000	230,0	-27,4	-13,0	-	-
		220,1	-11,2	-6,7	$\pm 1,2$	$\pm 0,3$
1-6-3(7,2;6,0)	11000	151,5	-26,5	-9,3	-	-
		138,4	-5,6	-2,5	$\pm 1,4$	$\pm 0,2$
	14500	191,3	-28,3	-10,5	-	-
		180,0	-7,4	-3,7	$\pm 1,4$	$\pm 0,2$
	18000	232,4	-30,2	-11,3	-	-
		220,2	-9,1	-4,5	$\pm 1,4$	$\pm 0,2$

Установка на монтажные пластины

1421.1-1.93. 0-1-7

1400136 63

3

ШИФР ЛАБОРИТНОЙ СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ кгс/м	КРАЙНИЕ КОЛОННЫ					СРЕДНИЕ КОЛОННЫ				
		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
		N тс	Mx тсм	Qx тс	My тсм	Qy тс	N тс	Mx тсм	Qx тс	My тсм	Qy тс
2-6-1(4,8)	11000	37,8	-7,2	-5,2	—	—	76,8	$\pm 3,0$	$\pm 1,9$	—	—
		36,9	-4,7	-3,7	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$	77,8	—	—	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$
	14500	48,5	-8,7	-6,3	—	—	103,2	$\pm 3,0$	$\pm 1,9$	—	—
		47,7	-6,1	-5,0	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$	101,2	—	—	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$
	18000	60,1	-10,3	-7,5	—	—	125,2	$\pm 3,0$	$\pm 1,9$	—	—
		58,9	-7,8	-6,2	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$	125,2	—	—	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$
	21500	70,5	-11,7	-8,9	—	—	149,2	$\pm 3,0$	$\pm 1,9$	—	—
		70,1	-9,2	-7,4	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$	149,2	—	—	$\pm 0,8$	$\pm 0,2$
	11000	49,2	-11,2	-6,0	—	—	78,2	$\pm 4,7$	$\pm 2,1$	—	—
		40,3	-7,1	-4,5	$\pm 1,1$	$\pm 0,2$	78,2	—	—	$\pm 1,1$	$\pm 0,2$
2-6-1(6,0)	14500	51,8	-13,4	-7,2	—	—	102,1	$\pm 4,7$	$\pm 2,1$	—	—
		51,1	-9,6	-5,8	$\pm 1,1$	$\pm 0,2$	102,1	—	—	$\pm 1,1$	$\pm 0,2$
	18000	64,2	-15,9	-8,8	—	—	125,3	$\pm 4,7$	$\pm 2,1$	—	—
		63,3	-12,2	-7,3	$\pm 1,1$	$\pm 0,2$	125,3	—	—	$\pm 1,1$	$\pm 0,2$
	21500	75,3	-18,2	-10,2	—	—	150,1	$\pm 4,7$	$\pm 2,1$	—	—
		74,4	-14,5	-8,7	$\pm 1,1$	$\pm 0,2$	150,1	—	—	$\pm 1,1$	$\pm 0,2$

ШИФР ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ, kНс/м	КРАЙНИЕ КОЛОННЫ					СРЕДНИЕ КОЛОННЫ				
		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
		N _z тс	M _x тсм	B _x тс	M _y тсм	B _y тс	N _z тс	M _x тсм	B _x тс	M _y тсм	B _y тс
2-6-1(7,2)	11000	41,2	-11,2	-4,6	-	-	78,8	± 6,2	± 2,2	-	-
		40,1	-6,1	-3,0	± 1,0	± 0,2	78,8	-	-	± 1,0	± 0,2
	14500	52,0	-13,2	-5,7	-	-	103,1	± 6,2	± 2,2	-	-
		51,1	-8,1	-3,9	± 1,0	± 0,2	103,1	-	-	± 1,0	± 0,2
	18000	64,1	-15,3	-6,5	-	-	127,2	± 6,2	± 2,2	-	-
		63,9	-10,3	-4,9	± 1,0	± 0,2	127,2	-	-	± 1,0	± 0,2
	21500	74,8	-17,5	-7,6	-	-	152,0	± 6,2	± 2,2	-	-
		73,1	-12,4	-5,9	± 1,0	± 0,2	152,0	-	-	± 1,0	± 0,2
	11000	79,0	-7,3	-5,1	-	-	165,3	± 5,2	± 3,2	-	-
		76,1	-3,5	-2,8	± 1,1	± 0,3	165,3	-	-	± 1,1	± 0,3
2-6-2(4,8)	14500	102,2	-8,7	-6,0	-	-	216,3	± 5,2	± 3,2	-	-
		97,8	-4,6	-3,6	± 1,1	± 0,3	216,3	-	-	± 1,1	± 0,3
	18000	124,8	-9,8	-6,7	-	-	268,1	± 5,2	± 3,2	-	-
		124,2	-5,7	-4,7	± 1,1	± 0,3	268,1	-	-	± 1,1	± 0,3
	21500	162,3	-14,6	-10,4	-	-	306,0	± 5,4	± 3,3	-	-
		157,9	-10,5	-8,1	± 1,1	± 0,3	306,0	-	-	± 1,1	± 0,3

ШИФР ГЛЮБАРННОЙ СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель перекрытия, кгс/м	КРАЙНИЕ КОЛОНИИ					СРЕДНИЕ КОЛОНИИ				
		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
		N тс	Mx тсм	Qx тс	My тсм	Qy тс	N тс	Mx тсм	Qx тс	My тсм	Qy тс
2-6-2(6,0;4,8)	14000	80,1	-8,8	-4,1	-	-	166,3	$\pm 7,0$	$\pm 3,1$	-	-
		76,1	-2,6	-1,5	$\pm 1,0$	$\pm 0,3$	166,3	-	-	$\pm 1,0$	$\pm 0,3$
	14500	103,2	-3,6	-4,6	-	-	218,4	$\pm 7,0$	$\pm 3,1$	-	-
		97,8	-3,5	-2,0	$\pm 1,0$	$\pm 0,3$	218,4	-	-	$\pm 1,0$	$\pm 0,3$
	18000	125,4	-10,5	-5,3	-	-	270,1	$\pm 7,0$	$\pm 3,1$	-	-
		121,6	-4,5	-2,6	$\pm 1,0$	$\pm 0,3$	270,1	-	-	$\pm 1,0$	$\pm 0,3$
	21500	161,3	-13,9	-7,8	-	-	310,3	$\pm 7,0$	$\pm 3,1$	-	-
		157,2	-8,1	-4,9	$\pm 1,0$	$\pm 0,3$	310,3	-	-	$\pm 1,0$	$\pm 0,3$
2-6-2(6,0)	14000	80,1	-9,5	-4,5	-	-	170,2	$\pm 8,5$	$\pm 3,7$	-	-
		74,5	-2,7	-1,8	$\pm 1,1$	$\pm 0,3$	170,2	-	-	$\pm 1,1$	$\pm 0,3$
	14500	108,1	-10,3	-5,0	-	-	223,5	$\pm 8,5$	$\pm 3,7$	-	-
		96,3	-3,7	-2,2	$\pm 1,1$	$\pm 0,3$	223,5	-	-	$\pm 1,1$	$\pm 0,3$
	18000	124,5	-11,2	-5,8	-	-	276,1	$\pm 8,5$	$\pm 3,7$	-	-
		118,7	-4,7	-2,9	$\pm 1,1$	$\pm 0,3$	276,1	-	-	$\pm 1,1$	$\pm 0,3$
	21500	166,5	-15,7	-8,4	-	-	311,4	$\pm 8,5$	$\pm 3,7$	-	-
		161,3	-8,9	-5,5	$\pm 1,1$	$\pm 0,3$	311,4	-	-	$\pm 1,1$	$\pm 0,3$

Установлено в соответствии с документом № 300-1000

1.421.1-193. 0-1-5

Лист 6

400136 66

шифр габаритной схемы	расчетная нагрузка на ригель перекрытия, кгс/м	КРАЙНИЕ КОЛОННЫ					СРЕДНИЕ КОЛОННЫ				
		в поперечном направлении			в продольном направлении		в поперечном направлении			в продольном направлении	
		χ_c	M_x тсм	Q_x тс	M_y тсм	Q_y тс	N тс	M_x тсм	Q_x тс	M_y тсм	Q_y тс
2-6-2(7.2; 6.0)	11000	89.1	-12.9	-4.7	-	-	163.4	± 10.9	± 3.8	-	-
		82.9	-3.8	-1.8	± 1.2	± 0.2	163.4	-	-	± 1.2	± 0.2
	14500	113.2	-14.1	-5.4	-	-	214.0	± 10.9	± 3.8	-	-
		107.1	-15.1	-2.5	± 1.2	± 0.2	214.0	-	-	± 1.2	± 0.2
	18000	137.3	-15.4	-5.9	-	-	265.1	± 10.9	± 3.8	-	-
		131.4	-6.3	-3.1	± 1.2	± 0.2	265.1	-	-	± 1.2	± 0.2
	21500	161.2	-16.7	-6.5	-	-	313.4	± 10.9	± 3.8	-	-
		154.9	-7.5	-3.6	± 1.2	± 0.2	313.4	-	-	± 1.2	± 0.2
	11000	113.9	-2.4	-6.1	-	-	208.4	± 7.7	± 4.4	-	-
		112.0	-3.8	-3.0	± 2.6	± 0.9	208.4	-	-	± 2.6	± 0.9
2-6-3(4.8)	14500	147.8	-10.6	-7.0	-	-	274.0	± 7.7	± 4.4	-	-
		144.1	-5.1	-3.9	± 2.6	± 0.9	274.0	-	-	± 2.6	± 0.9
	18000	182.0	-11.9	-7.9	-	-	338.5	± 7.7	± 4.4	-	-
		177.3	-6.4	-5.0	± 2.6	± 0.9	338.5	-	-	± 2.6	± 0.9
	21500	234.5	-17.7	-12.0	-	-	466.1	± 7.7	± 4.4	-	-
		226.4	-11.5	-9.0	± 2.6	± 0.9	466.1	-	-	± 2.6	± 0.9

Шифр ПЛАНФРНТНОЙ СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель перекрытия, кг/м	КРАЙНИЕ КОЛОНИИ					СРЕДНИЕ КОЛОНИИ				
		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
		N тс	Mx тсм	Bx тс	My тсм	Bu тс	N тс	Mx тсм	Bx тс	My тсм	Bu тс
2-6-3(6,0;48)	11000	113,0	-11,0	-5,0	-	-	248,3	$\pm 10,3$	$\pm 4,4$	-	-
		111,3	-2,0	-1,7	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$	248,3	-	-	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$
	14500	163,4	-14,6	-7,0	-	-	322,5	$\pm 10,3$	$\pm 4,4$	-	-
		155,0	-6,0	-3,6	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$	322,5	-	-	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$
	18000	198,2	-15,8	-7,9	-	-	398,0	$\pm 10,3$	$\pm 4,4$	-	-
		189,6	-7,5	-4,6	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$	398,0	-	-	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$
	21500	234,5	-17,3	-8,7	-	-	476,4	$\pm 10,3$	$\pm 4,4$	-	-
		225,7	-8,8	-5,5	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$	476,4	-	-	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$
	11000	121,3	-12,4	-5,6	-	-	254,2	$\pm 12,6$	$\pm 5,4$	-	-
		110,0	-3,0	-1,8	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$	254,2	-	-	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$
2-6-3(6,0)	14500	165,5	-16,7	-7,9	-	-	327,5	$\pm 12,6$	$\pm 5,4$	-	-
		154,2	-6,8	-4,0	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$	327,5	-	-	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$
	18000	201,4	-18,1	-8,7	-	-	404,0	$\pm 12,6$	$\pm 5,4$	-	-
		190,1	-8,4	-4,9	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$	404,0	-	-	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$
	21500	235,6	-19,9	-9,7	-	-	483,1	$\pm 12,6$	$\pm 5,4$	-	-
		224,2	-10,1	-5,9	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$	483,1	-	-	$\pm 2,3$	$\pm 0,6$

ШИФР ГАБАРИТНОЙ СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель перекрытия кН/м	КРАЙНИЕ КОЛОННЫ					СРЕДНИЕ КОЛОННЫ				
		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
		N тс	Mx тсм	Qx тс	My тсм	Qy тс	N тс	Mx тсм	Qx тс	My тсм	Qy тс
2-6-3(72; 6,0)	11000	133,0	-16,9	-6,1	-	-	252,0	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$	-	-
		119,1	-4,1	-1,9	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$	252,0	-	-	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$
	14500	169,3	-18,3	-6,7	-	-	330,0	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$	-	-
		154,5	-5,4	-2,5	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$	330,0	-	-	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$
	18000	202,3	-19,6	-7,5	-	-	406,5	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$	-	-
		189,2	-6,7	-3,2	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$	406,5	-	-	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$
	21500	238,5	-20,8	-8,0	-	-	484,9	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$	-	-
		224,6	-8,0	-4,0	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$	484,9	-	-	$\pm 1,7$	$\pm 0,3$
3-6-1(4,8)	11000	39,1	-7,5	-5,4	-	-	76,1	4,1	2,9	-	-
		38,4	-5,7	-4,3	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$	76,1	2,0	1,6	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$
	14500	51,3	-9,4	-7,2	-	-	99,3	4,7	3,4	-	-
		51,0	-7,6	-6,0	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$	99,3	2,6	2,1	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$
	18000	62,0	-14,3	-8,7	-	-	123,4	5,4	4,0	-	-
		62,5	-9,4	-7,5	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$	123,4	3,2	2,6	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$
	21500	74,2	-13,2	-10,1	-	-	147,0	6,0	4,5	-	-
		73,8	-11,3	-8,9	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$	147,0	3,9	3,2	$\pm 1,0$	$\pm 0,2$

1421.1-1.93. 01-7

9

300136 69

ШИФР ГАБАРИТНОЙ СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель перекрытия, кгс/м	КРАЙНИЕ КОЛОННЫ					СРЕДНИЕ КОЛОННЫ				
		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
		N тс	Mx тсм	Qx тс	My тсм	Qy тс	N тс	Mx тсм	Qx тс	My тсм	Qy тс
3-6-1(6,0)	11000	42,3	-11,6	-6,4	-	-	76,4	4,1	2,9	-	-
		41,3	-8,7	-5,2	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$	75,9	2,0	1,6	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$
	14500	54,3	-14,7	-8,2	-	-	99,0	4,7	3,4	-	-
		53,3	-11,8	-7,0	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$	98,0	2,6	2,1	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$
	18000	66,4	-17,3	-9,8	-	-	124,1	7,7	4,2	-	-
		65,4	-14,5	-8,7	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$	123,6	4,6	2,8	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$
	21500	78,6	-20,1	-11,7	-	-	147,3	8,6	4,8	-	-
		77,6	-17,3	-10,4	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$	146,4	5,6	3,4	$\pm 1,2$	$\pm 0,2$
3-6-1(7,2)	11000	43,4	-11,1	-4,9	-	-	78,3	8,0	2,8	-	-
		41,2	-7,4	-3,7	$\pm 1,6$	$\pm 0,2$	78,0	2,5	1,3	$\pm 1,6$	$\pm 0,2$
	14500	54,1	-13,5	-6,1	-	-	102,1	8,8	3,2	-	-
		53,2	-9,7	-4,6	$\pm 1,6$	$\pm 0,2$	101,0	3,4	1,7	$\pm 1,6$	$\pm 0,2$
	18000	65,9	-15,9	-7,3	-	-	125,4	9,6	3,6	-	-
		65,1	-12,2	-5,9	$\pm 1,6$	$\pm 0,2$	124,3	4,2	2,1	$\pm 1,6$	$\pm 0,2$
	21500	78,1	-18,4	-8,3	-	-	149,5	10,5	4,0	-	-
		76,5	-14,6	-7,1	$\pm 1,6$	$\pm 0,2$	148,1	5,0	2,5	$\pm 1,6$	$\pm 0,2$

1.421.1-1.93.0-1-7

лист

10

400136 70

ШИФР ГЛЮБРИТНОЙ СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель перекрытия, кгс/м	КРАЙНИЕ КОЛОННЫ					СРЕДНИЕ КОЛОННЫ				
		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
		N тс	Mx тсм	Bx тс	My тсм	By тс	N тс	Mx тсм	Bx тс	My тсм	By тс
3-6-2(4,8)	11000	81,3	-5,8	-4,7	-	-	150,3	4,4	2,9	-	-
		78,1	-3,9	-3,1	$\pm 1,7$	$\pm 0,5$	149,1	1,1	0,9	$\pm 1,7$	$\pm 0,5$
	14500	105,0	-8,1	-6,8	-	-	197,5	4,8	3,2	-	-
		102,4	-5,3	-4,2	$\pm 1,7$	$\pm 0,5$	195,7	1,5	1,2	$\pm 1,7$	$\pm 0,5$
	18000	130,0	-9,5	-6,9	-	-	293,1	5,1	3,4	-	-
		126,3	-6,7	-5,2	$\pm 1,7$	$\pm 0,5$	242,3	1,8	1,4	$\pm 1,7$	$\pm 0,5$
	21500	163,4	-13,8	-10,2	-	-	290,0	5,3	3,4	-	-
		161,5	-10,7	-8,5	$\pm 1,7$	$\pm 0,5$	290,0	1,3	1,1	$\pm 1,7$	$\pm 0,5$
3-6-2(6,0;4,8)	11000	81,1	-7,4	-3,7	-	-	152,3	5,6	2,7	-	-
		78,5	-3,1	-1,9	$\pm 1,7$	$\pm 0,4$	151,3	1,0	0,6	$\pm 1,7$	$\pm 0,4$
	14500	104,5	-8,4	-4,5	-	-	199,6	6,0	2,9	-	-
		101,2	-4,1	-2,6	$\pm 1,7$	$\pm 0,4$	198,4	1,3	0,8	$\pm 1,7$	$\pm 0,4$
	18000	127,6	-9,5	-5,0	-	-	246,2	6,3	3,1	-	-
		124,1	-5,4	-3,1	$\pm 1,7$	$\pm 0,4$	245,3	1,7	1,0	$\pm 1,7$	$\pm 0,4$
	21500	162,7	-12,9	-6,7	-	-	294,5	6,8	3,2	-	-
		159,3	-8,3	-5,0	$\pm 1,7$	$\pm 0,4$	293,1	1,4	0,8	$\pm 1,7$	$\pm 0,4$

1.421.1 - 1.93. 0-1 - 7

лист

11

400136 71

ШИФР ГЛЯНЦИНОЙ СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА РИГЕЛЬ ПЕРЕКРОВИИ, кгс/м	КРАЙНИЕ КОЛОННЫ					СРЕДНИЕ КОЛОННЫ				
		В ПОЛЕРЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПОЛЕРЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
		N Tс	Mx Tсм	Bx Tс	My Tсм	By Tсд	N Tс	Mx Tсм	Bx Tс	My Tсм	By Tс
3-6-2(6,0)	11000	82,3	-7,8	-3,9	-	-	162,1	6,2	2,9	-	-
		78,1	-3,1	-1,9	$\pm 1,8$	$\pm 0,4$	160,0	1,0	0,6	$\pm 1,8$	$\pm 0,4$
	14500	106,1	-8,9	-4,6	-	-	212,3	6,5	3,1	-	-
		102,3	-4,2	-2,6	$\pm 1,8$	$\pm 0,4$	210,5	1,3	0,8	$\pm 1,8$	$\pm 0,4$
	18000	129,5	-9,8	-5,1	-	-	262,5	6,8	3,3	-	-
		125,4	-5,2	-3,2	$\pm 1,8$	$\pm 0,4$	260,0	1,7	1,0	$\pm 1,8$	$\pm 0,4$
	21500	162,4	-14,9	-7,9	-	-	297,4	7,9	3,7	-	-
		158,1	-9,8	-5,9	$\pm 1,8$	$\pm 0,4$	295,6	1,8	1,1	$\pm 1,8$	$\pm 0,4$
	11000	90,5	-10,8	-4,2	-	-	156,2	9,4	3,5	-	-
		85,3	-3,9	-1,5	$\pm 1,3$	$\pm 0,2$	154,3	1,7	0,9	$\pm 1,3$	$\pm 0,2$
3-6-2(7,2;6,0)	14500	114,6	-12,3	-4,9	-	-	202,4	10,0	3,8	-	-
		110,0	-5,2	-2,6	$\pm 1,3$	$\pm 0,2$	201,1	2,2	1,2	$\pm 1,3$	$\pm 0,2$
	18000	139,3	-13,4	-5,3	-	-	249,5	10,5	4,1	-	-
		134,7	-6,5	-3,2	$\pm 1,3$	$\pm 0,2$	248,3	2,8	1,4	$\pm 1,3$	$\pm 0,2$
	21500	164,0	-14,7	-6,2	-	-	294,7	11,1	4,4	-	-
		159,2	-7,9	-3,9	$\pm 1,3$	$\pm 0,2$	294,3	3,3	1,7	$\pm 1,3$	$\pm 0,2$

ШИФР ГЛЯНЦИНОЙ СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель перекрытия, кгс/м	КРАЙНИЕ КОЛОННЫ					СРЕДНИЕ КОЛОННЫ				
		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
		N тс	Mx тсм	Rx тс	My тсм	Ry тс	N тс	Nx тсм	Rx тс	My тсм	Ry тс
3-6-3(4.8)	11000	121.0	-8.3	-5.6	-	-	225.1	5.9	3.9	-	-
		115.1	-4.2	-3.2	± 2.8	± 1.0	223.0	1.2	1.0	± 2.8	± 1.0
	14500	156.2	-9.6	-6.7	-	-	295.4	6.2	4.2	-	-
		150.3	-5.4	-4.3	± 2.8	± 1.0	293.2	1.5	1.3	± 2.8	± 1.0
	18000	201.5	-14.5	-10.3	-	-	365.4	6.9	4.5	-	-
		196.3	-10.2	-7.9	± 2.8	± 1.0	364.2	1.8	1.6	± 2.8	± 1.0
	21500	238.4	-16.7	-11.9	-	-	435.6	7.3	4.8	-	-
		232.3	-12.0	-9.7	± 2.8	± 1.0	433.1	2.1	1.9	± 2.8	± 1.0
	11000	122.1	-3.2	-4.4	-	-	227.1	7.7	3.6	-	-
		115.3	-3.0	-1.8	± 2.5	± 0.7	224.5	1.0	0.6	± 2.5	± 0.7
3-6-3(6.0; 4.8)	14500	166.5	-12.7	-6.2	-	-	297.4	8.4	3.8	-	-
		160.3	-6.3	-3.7	± 2.5	± 0.7	295.0	1.1	0.8	± 2.5	± 0.7
	18000	202.4	-14.3	-7.2	-	-	367.3	8.7	4.0	-	-
		196.5	-7.8	-4.6	± 2.5	± 0.7	365.2	1.4	1.0	± 2.5	± 0.7
	21500	239.4	-15.7	-7.9	-	-	437.7	9.0	4.2	-	-
		233.2	-9.4	-5.4	± 2.5	± 0.7	435.2	1.7	1.2	± 2.5	± 0.7

1.421.1 - 1.93.0-1 - 7

РУСТ
13

1300136 73

ШИФР ГЛУХОЙ СХЕМЫ	РАСЧЕТНАЯ НАПРУГА НА РИТЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ, кгс/м	КРАЙНИЕ КОЛОННЫ					СРЕДНИЕ КОЛОННЫ				
		В ПОЛЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ		В ПОЛЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ			В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
		N тс	Mx тсм	Rx тс	My тсм	Ry тс	N тс	Mx тсм	Rx тс	My тсм	Ry тс
3-6-3(6,0)	11000	115,1	-10,1	-4,9	-	-	223,0	8,8	4,1	-	-
		106,3	-3,1	-1,9	$\pm 2,6$	$\pm 0,6$	219,3	0,9	0,6	$\pm 2,5$	$\pm 0,6$
	14500	167,4	-14,3	-7,1	-	-	302,4	9,7	4,6	-	-
		158,3	-7,0	-4,2	$\pm 2,6$	$\pm 0,6$	299,0	1,1	0,9	$\pm 2,5$	$\pm 0,6$
	18000	204,0	-15,9	-8,0	-	-	373,4	10,2	4,8	-	-
		194,1	-8,8	-5,3	$\pm 2,6$	$\pm 0,6$	370,2	1,4	1,1	$\pm 2,5$	$\pm 0,6$
	21500	240,1	-17,8	-9,1	-	-	444,0	10,5	5,0	-	-
		230,0	-10,4	-6,2	$\pm 2,6$	$\pm 0,6$	440,3	1,6	1,3	$\pm 2,5$	$\pm 0,6$
3-6-7(7,2;6,0)	11000	132,0	-13,0	-5,0	-	-	235,4	12,0	4,2	-	-
		122,5	-3,4	-2,0	$\pm 1,8$	$\pm 0,3$	231,0	1,1	0,5	$\pm 1,8$	$\pm 0,3$
	14500	167,3	-14,2	-3,8	-	-	305,7	12,4	4,4	-	-
		158,0	-4,5	-2,6	$\pm 1,8$	$\pm 0,3$	301,2	1,4	0,7	$\pm 1,8$	$\pm 0,3$
	18000	203,4	-15,3	-6,4	-	-	376,4	12,7	4,6	-	-
		194,1	-5,6	-3,3	$\pm 1,8$	$\pm 0,3$	372,3	1,8	0,8	$\pm 1,8$	$\pm 0,3$
	21500	239,5	-16,4	-7,0	-	-	446,0	13,1	4,7	-	-
		229,2	-6,8	-4,0	$\pm 1,8$	$\pm 0,3$	442,4	2,1	1,0	$\pm 1,8$	$\pm 0,3$

1.421.1-193. 0-1 - 7

номер

14

1100136 74

Дополнительные усилия от расчетных нагрузок на фундаменты у торцевых колонн и колонн у деформационных швов

ШИФР ГЛЮБРИГНОЙ СХЕМЫ	Расчетная нагрузка на ригель перекрытия, кгс/м															
	1000				14500				18000				21500			
	КРАЙНЯЯ КОЛОННА		СРЕДНЯЯ КОЛОННА		КРАЙНЯЯ КОЛОННА		СРЕДНЯЯ КОЛОННА		КРАЙНЯЯ КОЛОННА		СРЕДНЯЯ КОЛОННА		КРАЙНЯЯ КОЛОННА		СРЕДНЯЯ КОЛОННА	
	M _у	V _у	M _у	V _у	M _у	V _у	M _у	V _у	M _у	V _у	M _у	V _у	M _у	V _у	M _у	V _у
1-6-1(1/8); 2-6-1(1/8) 3-6-1(1/8)	-1,9	-1,6	-3,0	-2,5	-2,5	-2,1	-4,0	-3,3	-3,1	-2,6	-5,0	-4,1	-3,7	-3,2	-5,9	-4,9
1-6-1(6,0); 2-6-1(6,0) 3-6-1(6,0)	-1,9	-1,2	-3,8	-1,9	-2,5	-1,6	-4,0	-2,5	-3,1	-2,0	-5,0	-3,1	-3,7	-2,4	-5,9	-3,7
1-6-1(7,2); 2-6-1(7,2) 3-6-1(7,2)	-1,9	-0,9	-3,0	-1,5	-2,5	-1,2	-4,0	-2,0	-3,1	-1,5	-5,0	-2,5	-3,7	-1,8	-5,9	-3,0
1-6-2(4,8); 2-6-2(4,8); 3-6-2(4,8)	-0,6	-0,5	-1,0	-0,8	-0,8	-0,7	-1,3	-1,1	-1,0	-0,8	-1,6	-1,3	-1,2	-1,0	-2,0	-1,6
1-6-2(6,0,4,8); 2-6-2(6,0,4,8); 3-6-2(6,0,4,8)	-0,6	-0,4	-1,0	-0,6	-0,8	-0,5	-1,3	-0,8	-1,0	-0,7	-1,6	-1,0	-1,2	-0,8	-2,0	-1,2
1-6-2(6,0); 2-6-2(6,0); 3-6-2(6,0)	-0,6	-0,4	-1,0	-0,6	-0,8	-0,5	-1,3	-0,8	-1,0	-0,7	-1,6	-1,0	-1,2	-0,8	-2,0	-1,2
1-6-2(12,0); 2-6-2(12,0); 3-6-2(12,0)	-0,6	-0,3	-1,0	-0,5	-0,8	-0,4	-1,3	-0,7	-1,0	-0,5	-1,6	-0,8	-1,2	-0,6	-2,0	-1,0
1-6-3(4,8); 2-6-3(4,8); 3-6-3(4,8)	-1,4	-1,1	-2,2	-1,8	-1,9	-1,5	-2,9	-2,4	-2,3	-1,8	-3,6	-3,0	-2,8	-2,2	-4,3	-3,5
1-6-3(6,0,4,8); 2-6-3(6,0,4,8); 3-6-3(6,0,4,8)	-1,4	-0,9	-2,2	-1,4	-1,9	-1,2	-2,9	-1,9	-2,3	-1,5	-3,6	-2,3	-2,8	-1,8	-4,3	2,0
1-6-3(6,0); 2-6-3(6,0); 3-6-3(6,0)	-1,4	-0,9	-2,2	-1,4	-1,9	-1,2	-2,9	-1,9	-2,3	-1,5	-3,6	-2,3	-2,8	-1,8	-4,3	2,0
1-6-3(12,0); 2-6-3(12,0); 3-6-3(12,0)	-1,4	-0,7	-2,2	-1,1	-1,9	-0,9	-2,9	-1,5	-2,3	-1,2	-3,6	-1,8	-2,8	-1,4	-4,3	-2,2

Дополнительные усилия суммируются с усилиями N, M_у, V_у (с R=0,6)

приведенными в таблицах для рядовых колонн.

1.421.1-193. 0-7-7


лист
15

1100136 75

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ОТ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТЫ СВАДОВЫХ КОЛОНН

ШИФР ГАБАРИТНОЙ СХЕМЫ	<i>N</i>	<i>M_у</i>	<i>R_у</i>	ШИФР ГАБАРИТНОЙ СХЕМЫ	<i>N</i>	<i>M_у</i>	<i>R_у</i>
1 - 6 - 1 (4,8)	2,3	±0,5	±1,9	3 - 6 - 2 (4,8)	4,0	±0,5	±3,5
1 - 6 - 1 (6,0)	3,1	±0,5	±2,0	3 - 6 - 2 (6,0; 4,8)	5,0	±0,5	±3,7
1 - 6 - 1 (7,2)	3,9	±0,6	±2,0	3 - 6 - 2 (6,0)	7,0	±0,5	±4,1
2 - 6 - 1 (4,8)	2,8	±0,6	±2,3	3 - 6 - 2 (7,2; 6,0)	8,0	±0,6	±4,3
2 - 6 - 1 (6,0)	3,7	±0,6	±2,4	1 - 6 - 3 (4,8)	4,6	±0,8	±4,2
2 - 6 - 1 (7,2)	4,6	±0,7	±2,4	1 - 6 - 3 (6,0; 4,8)	5,4	±0,9	±4,2
3 - 6 - 1 (4,8)	3,0	±0,6	±2,5	1 - 6 - 3 (6,0)	7,7	±1,1	±4,9
3 - 6 - 1 (6,0)	4,0	±0,6	±2,6	1 - 6 - 3 (7,2; 6,0)	8,5	±1,1	±5,0
3 - 6 - 1 (7,2)	5,0	±0,7	±2,6	2 - 6 - 3 (4,8)	5,5	±1,0	±5,0
1 - 6 - 2 (4,8)	3,1	±0,4	±2,7	2 - 6 - 3 (6,0; 4,8)	6,5	±1,1	±5,0
1 - 6 - 2 (6,0; 4,8)	3,9	±0,4	±2,9	2 - 6 - 3 (6,0)	8,9	±1,3	±5,9
1 - 6 - 2 (6,0)	5,4	±0,4	±3,1	2 - 6 - 3 (7,2; 6,0)	10,0	±1,3	±6,0
1 - 6 - 2 (7,2; 6,0)	6,2	±0,5	±3,3	3 - 6 - 3 (4,8)	6,0	±1,1	±5,4
2 - 6 - 2 (4,8)	3,7	±0,5	±3,2	3 - 6 - 3 (6,0; 4,8)	7,0	±1,2	±5,4
2 - 6 - 2 (6,0; 4,8)	4,6	±0,5	±3,4	3 - 6 - 3 (6,0)	10,0	±1,4	±6,4
2 - 6 - 2 (6,0)	6,5	±0,5	±3,8	3 - 6 - 3 (7,2; 6,0)	11,0	±1,4	±6,5
2 - 6 - 2 (7,2; 6,0)	7,4	±0,6	±4,0				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ СУММИРУЮТСЯ С УСИЛИЯМИ *M_у*, *M_у*, *R_у*
ПРИВЕДЕНИЯМИ В ТАБЛИЦАХ ДЛЯ РЯДОВЫХ КОЛОНН.



1. Расположение залповых изделений для крайних и средних колонн одинаково.
2. Залповые изделия МН26, МН27, МН28 сч. выпл. 2-1.
3. На участках колонн, где установлены залповые изделия, хомуты колонн привариваются после установки и фиксации МН26, МН27, МН28.

		1.421.1-193.0-1-8	
Зав.отз.	Козачи	Привязка в колоннах залповых изделий для крепления связей	Справка листов
И.контр.	Медников	Р	1
ГРП	Медников	ЦНИИПРОМЗДАНИЙ	
Разраб.	Хотова	Хотов	